

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
1	平第一小学校	1 いわき市平久保町	道路幅が狭く、歩道も整備されていないため、接触の心配がある。その割に交通量が多く、交通安全上危険である。	交通
		2 松ヶ丘公園道路の北野天満宮斜面	崖崩れの危険性がある。	交通
		3 内郷御台境町新町前14番地及び17番地北側道路	側溝が深く危険である。	交通
		4 七軒町入り口	交通量が多く、通学路のために朝晩大変混み合う。横断歩道が消えており、運転者が気づきにくい。	交通
		5 磐城高校前の道路	減速用の石量を通過すると車のスピードが上がリ大変危険な状況である。	交通
2	平二第小学校	1 梅香町地内（学校周辺）	時間帯通行禁止となっているが、徹底されず、通行する車がある。	交通
3	郷ヶ丘小学校	1 郷ヶ丘二丁目地下道	人通りが少ない。また、足下と壁にひび割れが見られる。	防犯
4	中央台南小学校	1 走熊公園遊歩道側	遊歩道になっているが街灯もなく、植込みの草木が伸びており、見えずらい。公園内でのトイレも声掛けなどが心配である。過去に不審者情報もあり要注意	防犯
		2 みやの作公園付近	公園内の草や木が伸びており、見えずらい。また、人通りも少ない。	防犯
5	高久小学校	1 下高久原極地内 高久小学校～高久保育園付近	通学時の交通量が多い。道路西側が未舗装のため、道路幅が狭い。歩道が未整備である。現在は高久保育所建て替え工事の為に大型車両が頻繁に通っている。	交通
		2 根岸地区 集会所の前の通りを学校方向に向かった辺り	見通しが悪く、交通量が多い。江筋に柵がない。	交通
		3 馬場地区 馬場入口信号～東屋の先	月～土の朝7時～8時の進入禁止時間帯にも進入車が多く、スピードを出している。道幅が狭いが、大型車も通る。	交通
		4 八幡～諏訪原地区 八幡134付近から楽勝塾に交差点	下校時に交通量が多いが、横断歩道や信号がない。また、緩やかにカーブしている為、右側通行から左折する児童の姿を確認しにくい。	交通
		5 学校から東屋方面に向かう道路	周りが田んぼで児童が下校していることが遠くからでも認識できるが、人や車がほとんど通らず、何かあったときに助けを求めにくい。	防犯

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
6	夏井小学校	1 県道15号線（平下大越字留塚付近）	歩道があり20cmほど車道より高くなっているが、ガードレールがない。県道を通行する車は、スピードを出す車が多く、突っ込まれたら大惨事になる。	交通
		2 県道15号線（平下大越字中ノ町付近）かんぼの宿入口付近	横断して20mほど県道を一列で歩く。ガードレールもなく歩道は狭い。車もスピードが出ていて、非常に危険。	交通
		3 平荒田目字中田	道路の陥没があり、危ない。	交通
		4 平藤間字川田	道路の陥没があり、危ない。	交通
		5 平荒田目字中田南側道路	道路の幅員が狭い中、速度を上げる車両が多く通行するため危ない。	交通
7	草野小学校	1 旧国道6号 下神谷宿地内（メゾン 榎村付近）	新しく住宅ができた箇所から国道に出たところに横断歩道がなく、横断歩道のないところを横断している現状がある。（現在ある横断歩道の箇所が遠い）	交通
		2 平泉崎字北川外	外側線が消えており、路側部がわからない。	交通
		3 平泉崎字砂田	道路脇に大型水路があり、転落の恐れがあり危ない。	交通
		4 平泉崎字砂田	電柱が歩行者の通行を阻害している。	交通
		5 平馬目字官銀田	道路脇に大型水路があり、転落の恐れがあり危ない。	交通
		6 平下神谷字御城	道路脇に大型水路があり、転落の恐れがあり危ない。	交通
		7 平下神谷字岸前	外側線が消えており、路側部がわからない。	交通
		8 平下神谷字後原外	側溝の老朽化と蓋のバタつきによる段差が生じており、歩行者が躓き危ない。	交通
		9 平下神谷字後原外	外側線、センターラインが消えており、路側部がわからない。	交通
		10 平下神谷字北一里塚	横断歩道を渡らずに通学可能とする。	交通
		11 平下神谷字内宿	側溝の老朽化と蓋のバタつきによる段差が生じており、歩行者が躓き危ない。	交通
		12 平下神谷字内宿	カーブミラーの表面に凸凹があり、見えづらい。	交通
		13 平下神谷字内宿	外側線が消えており、路側部がわからない。	交通

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯	
7	草野小学校	14	平下神谷字南一里塚	信号待ちのたまり場所がなく、危ない。	交通
		15	平下神谷字南一里塚	舗装の凸凹で降雨時水たまりができ、車輛が通る際に歩行者に水がはねる。	交通
		16	平下神谷字北一里塚	舗装の凸凹で降雨時水たまりができ、車輛が通る際に歩行者に水がはねる。	交通
		17	平下神谷字宿	側溝の老朽化と蓋のバタつきによる段差が生じており、歩行者が躓き危ない。	交通
		18	小名浜四倉線の内宿橋付近	歩道があるのは道路西側のみのため東から西へ横断しているが、横断歩道がないため危険。マニール付近に横断歩道はあるものの、道路東側は歩道がなく、交通量も多いため危険。	交通
		19	JR草野駅前	中高生等が往来し、素行の悪い学生がたむろすることがある。以前カツアゲ等の被害があった。	防犯
		20	六十枚の農道・市道	民家や人が少なく、犯罪に会う可能性がある。夕方は暗くなる。スピードを出して通行する車も多い。	防犯
8	四倉小学校	1	愛宕神社付近の道路（四倉町字太夫坂）	道幅が狭く、カーブとなっている。また、崖沿いの道路であり、落石の危険がある。	交通
		2	いわき市四倉町東三丁目付近の市道（たかくら写真館付近）	人通りが少なく、街灯が無いため、夜は非常に暗くなり危険。	防犯
9	久之浜第一小学校	1	久之浜字南町田（学校東側、ポンプキンハウス付近）	側溝があり、約50cmほど蓋が無い部分があり、注意して歩かないと落ちてしまいそうで危険	交通
		2	久之浜字柳町（学校南側）	死角になっており、下校の際に車が来たりすると危険	交通
		3	久之浜字大場（学校北側、久之浜中に向かう道路付近）	竹が少し倒れており、白線が消えているので歩くのが危険	交通
		4	久之浜町西一丁目（学校北側、(株)りんべい、パン教室スマイル付近）	白線が消えているので、歩くのが危険	交通
		5	久之浜字代ノ下（学校北東側、復興団地付近）	交差点に横断歩道が無く、飛ばす自動車も多いので危険	交通
		6	久之浜字代ノ下（学校北東側、エコタウン付近）	一時停止が無く、飛ばして坂を下ってくる自動車があるので危険	交通
10	久之浜第二小学校	1	大久町大久字矢ノ目沢（県道246号線）学校隣接の横断歩道	見通しが悪く、横断歩道が設置されていて児童が横断することに気づきにくい。信号機が見落とされがちであり、危険である。	交通
		2	大久町矢ノ目沢地内の県道35号線横断歩道	信号待ちをする場所は広いが、速度超過、信号無視の車が少なく、縁石だけでは、児童の安全が十分に確保できない。	交通
		3	県道246号線（大久町板木沢～矢ノ目沢）	防火水槽付近において、雨の日に大きな水たまりができ、道路にはみ出さないと通行できない時がある。	交通

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
11	桶売小学校	1 川前町下桶売字久保田19付近	集合場所付近は道が細く、歩道がない。工事車両が多数通るので、車両に注意喚起したい。	交通
12	内町小学校	1 内郷駅西口周辺	駅のそばで近所にスーパー、高校もあるため、不特定多数の利用者あり。不審者情報も例年あり。	防犯
13	綴小学校	1 堀坂トンネル入口付近（平方面→湯本方面）	2車線から1車線に減少する区間のためか、通勤通学時間の交通量の多くなる時間帯に速度超過する車両が多く、通行・横断時に危険である。	交通
14	宮小学校	1 内郷宮町峰根	人家が少なく、街灯もない。 令和4年4月21日、いわき中央署より、不審者の情報共有があった。	防犯
15	好間第二小学校	1 好間町小谷作信号機～石平付近道路	道幅が狭く歩道に車が侵入することや、路側帯に車が落ちる事故が発生しており危険（交通追加）	交通
		2 好間町今新田宮西付近交差点	当該交差点は今新田橋一県道間の道路にはすでに一時停止の措置がなされているが、車の交通量が多く、例年事故が発生しており危険。	交通
		3 好間町小谷作信号機～石平付近道路	民家が少なく、見通しが悪い。	防犯
16	三和小学校	1 三和町渡戸地内	歩道が狭く、車道の交通量が多いため（R49）、バス下車後の家までの歩行の際に危険である。	交通
17	小名浜第一小学校	1 主要地方道小名浜平線（26号線）	脇道が多数あり、本線に入りたい自動車が、一時停止することなく歩道エリアまで進んでくる。	交通
		2 石川印刷所（小名浜南君ヶ塚町11-2）北側の交差点	利用歩行者・通行車両ともに多い。保護者も立哨指導にあたっているが、人手が足りない。	交通
		3 小名浜岡小名字馬上前1-7宅の西側の四差路	北西に伸びる道路（至小名浜一中）は7時～8時は進入禁止だが、無視して入る自動車がある。進入禁止の標識も見えにくい。	交通
		4 昭和堂文具店（小名浜字本町16-4）北西角の交差点	一時停止が一方方向にしかついておらず、徐行しない自動車の走行が危険。	交通
		5 水押川沿いの道路（小名浜花畑町18と19の間）	交通量がそれなりにある。白線が消えている。	交通
		6 小名浜一小にあがる道路	安全確保や衛生上の悪影響、不法投棄が懸念される。	交通
		7 小名浜君ヶ塚町14-7	側溝に蓋が無いいため、車道側を通行することになり危険。	交通

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
18	小名浜第三小学校	1 住吉字砂田～字不毛地内排水路	排水路は幅が広く、深さもある。児童が誤って転落した場合、上げられないほどの深さがあり危険である。	交通
		2 住吉神社参道から島地区に抜ける市道	過去には交通事故が発生しており、子どもたちの安全が確保できていないと思われる。	交通
		3 玉川東公園南側住吉道下地区用水路側道	一部区間が欠落している状態であり、自転車及び歩行者が脱輪転落する危険性が高い。過去に事故も発生している。	交通
		4 玉川町東14付近	道路の中央部が沈下している。	交通
19	鹿島小学校	1 主要地方道江名常磐線（48号線）と三沢川が一番近くなる所。（鹿島町米田字柿作）	歩道と三沢川間の路肩部分が崩れており、フェンスの支柱の根元が腐食している。	交通
		2 主要地方道小名浜平線（26号線）と人形工房東匠のT字路及びスシローいわき鹿島店のT字路（鹿島町久保一丁目）	主要地方道小名浜平線（26号線）に出る部分に停止線がないため、登下校時の横断が危険である。	交通
		3 鹿島小学校から主要地方道江名常磐線（48号線）へ向かう道路（鹿島町走熊鬼越）	道幅が狭く見通しも悪いため、下校時に車両が通行すると危険である。	交通
		4 主要地方道小名浜平線（26号線）にあるカメカメホームと高瀬物産の間にある用水路部分（鹿島町御代字柿境）	カメカメホームと高瀬物産の間にある用水路部分にガードレールがなく、危険である。	交通
		5 市道走熊坪下線と市道山ノ神中央台線	抜け道になっており車両の通行量が多い。道幅が狭く車両がすれ違う箇所も限られている。小中高校生が通学路として使用しているため危険。	交通
		6 鹿島台団地	集水枳破損による陥没	交通
		7 鹿島台団地	道路の路面のひび割れ	交通
		8 鹿島町渡折	路肩崩落の危険性	交通
		9 鹿島町久保地内	交差点内の見通しが悪い	交通

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
20	江名小学校	1 江名字天ヶ作地内	切通のため、道路の両側が崖になっている。道幅が狭く、車両通行時に接触の恐れがある。	交通
		2 江名字走出地内	空き家があり、不審者の隠れ場所になる。	防犯
		3 江名北町地内	小高い丘にある公園のため、人目につきにくい。不審者が隠れている危険性がある。	防犯
		4 江名字風越地内	人通りがとても少ない切通区間にある廃屋。不審者の隠れ場所になる。	防犯
		5 江名字江ノ浦地内	空き地が多く、不審者の隠れ場所になる。荒地になっており、人目につきにくい。	防犯
		6 江名字安竜地内	歩道橋の前後で人家が途切れている。人目につきにくく、不審者がいても気づきにくい。	防犯
21	泉小学校	1 もえぎ台一丁目付近交差点	泉市街地からもえぎ台三丁目方面への直進方向は押しボタン式信号であるが、下川方面から小名浜市民運動場への直進は、一時停止のみで、交通量も多い。	交通
		2 下川6号バイパス下ガード	人通りが少なく、薄暗い。また、地域の目が届きにくい。	防犯
22	泉北小学校	1 泉玉露四丁目・五丁目 セブンイレブン前交差点	朝夕の自動車の混雑が激しい。信号が赤になっても右折する自動車があり危険である。	交通
		2 泉玉露二丁目 いぬい歯科近くの交差点	狭い上にクランクとなっている。また、抜け道として利用している自動車も多く危険である。	交通
		3 泉玉露3丁目1-13	一旦停止の違反。	交通
		4 泉玉露5-15	道路交差点内の凸凹。	交通
		5 泉玉露5-13	歩道の根上り。	交通
23	湯本第三小学校	1 上浅貝団地にある公園	周りにしげみがあり、人目が届きにくい。	防犯
24	錦東小学校	1 前原旧ブイチェーン前の市道～鷺内橋	約4割の児童の通学路になっている。歩道が狭く、ふとしたはずみで車道にはみ出してしまう。また、鷺内橋には歩道がない上に道幅も狭く、大変危険である。勿来方面からの抜け道になっているため、飛ばす車が多い。	交通
		2 中田馬場十字路	道路を整備したことで、勿来インターとつながり、抜け道となっている。スピードを出す車が多い。	交通
		3 錦中学校前交差点	信号が無く、一時停止のみ。	交通
		4 錦町安良85付近の丁字路	抜け道として使うためか交通量も多く、停止線で一時停止をしない車両が散見されるため、交通事故の危険性がある。	交通

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
25	勿来第一小学校	1 勿来町大田高地区の5差	5差路のため、いろいろな方向に注意しなければならない。また、通勤途中の車がスピードを出して来るため、とても危険。	交通
		2 窪田西殿町（一中西門から西に行った十字路）	カーブミラーの角度が悪いため、細い道から児童が出てきたときに車が出てきたときに気づきにくいいため危険。	交通
		3 ナコソフーズ北側道路（窪田町通）	道路が狭い上、側溝のふたがないため、児童と車がすれ違う時によけづらいため、最悪側溝に落ちる。また車と接触する。	交通
		4 勿来町大高中郡地内	道路幅が狭く、通学時に車のすれ違い時に危険である。	交通
		5 勿来町大高中郡地内	降雨時に冠水し、通行不能となってしまう。	交通
		6 勿来町大高中郡地内（真壁酒店前の道路）	道路幅が狭く、通学時に車のすれ違い時に危険である。	交通
26	上遠野小学校	1 遠野町上遠野字原前地内（県道いわき石川線）	古殿方面から湯本方面に進行する際、緩やかな左カーブを内回りして、歩行者に接触する恐れがある。	交通
		2 遠野町滝地内（市道白幡・井戸沢線）	見通しが悪く、道路の区画線も消えている。また、木が生い茂り、道路にはみ出している。	交通
		3 いわき石川線（14号）原前付近から上遠野小学校前を通って上遠野支所（白幡付近）に至るまで	一部色分けされた歩道があるが、ガードレールや歩車道境界ブロックもなく、児童が歩くには車との接触が考えられ危険である。	交通
		4 遠野支所前交差点の歩道	側溝の蓋に隙間があり、つま先が入ると転ぶ危険性がある。道路に対し、一段上がった構造となっている。	交通
		5 セブンイレブン裏	薄暗く大通りからも死角となっている。過去に高校生が不審者に遭う案件があった。	防犯
		6 八幡神社	常に薄暗く人通りも少ない。通りから奥に入った所にあり目が届きにくい。	防犯
		7 湯本高校（遠野分校）脇の道路	街灯が少なく常に薄暗いとともに、カーブが多いため死角となり目が行き届かない場所が多い。	防犯
27	田人小学校	1 平草地区	道幅が狭く、岩がむき出しになっていて地震や大雨でくずれそうである。	交通
		2 黒田別当	大橋酒店前の横断歩道と停止線が消えかけているため車との衝突事故が起きそうで危険である。	交通

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
28	平第一中学校	1 子鎌倉神社そばの坂道	樹木が生い茂り元々日の当たらない場所であり、夜間は外灯もなく暗い。交通安全上、防犯上ともに危険である。	防犯
		2 いわき市平旧城跡付近 丹後沢公園	道が狭く、暗い。夜間は人通りもなく、防犯上危険である。	防犯
29	中央台北中学校	1 郷ヶ丘二丁目 第三公園付近の路地	街灯が少なく暗い、片面が法面になっていて、不審者が隠れやすいと思われる。	防犯
		2 郷ヶ丘二丁目 第一公園の下の路地	街灯が少なく暗い、人通りが少なく、不審者が表れやすいと思われる。	防犯
		3 郷ヶ丘小学校裏手路地	街灯が少なく暗い、人通りや住宅が少なく、不審者が表れやすいと思われる。	防犯
30	中央台南中学校	1 鹿島方面に下がる道	防犯灯が（少）なく、暗い。部活動後、暗くなってから帰宅する生徒もいるので防犯上危ない。 イノシシ等の目撃情報もある。	防犯
31	藤間中学校	1 中谷地の信号機付近	登下校時、車通りが多いが、街灯が少ない。また、夏になると雑草が生い茂り、生徒の様子が見えにくい。	防犯
		2 平沼ノ内から中谷地の信号機付近	見晴らしの良い道路ではあるが、周囲に住宅地が少なく、田園が広がる。交通量も多いため、特に夜間は暗くなり危険である。	防犯
		3 藤間中から夏井小にかけての県道	街灯が少なく、民家が少ない（田畑が多い）ため、何かあったときに助けを求める場所がない。	防犯
32	四倉中学校	1 梅ヶ丘地下道（四倉町西四丁目）	街灯がなく、夜は非常に危険。不審者が出没。	防犯
		2 海獄寺周辺（四倉町梅ヶ丘）	街灯がなく、夜は非常に危険。不審者が出没。	防犯
		3 こ線橋下（四倉町西四丁目～八日十日）	人通りが少なく、不審者が出没。	防犯
33	久之浜中学校	1 久之浜西公園	昨年度、同一人物（年配の男性）による声掛け事案が複数回起きた	防犯
34	内郷第一中学校	1 高坂町三本杉～内町駒谷方面	人通りが少なく、防犯灯はあるが、故障も多く不十分である。昨年度は不審者も出たため、内郷一中周辺では最も注意が必要。	防犯
35	内郷第二中学校	1 内町 立町団地	団地の入口付近が暗い。令和3年度に火遊び事案あり。	防犯
		2 白水町大門付近	坂道付近が暗い。徒歩で通学する生徒は数名。	防犯
		3 宮町 峰根	高速道路と下を通る道路のトンネル付近が暗い。	防犯

◎ 令和4年度通学路及び通学区域の一斉合同点検における危険箇所一覧

番号	小学校名	場所	内容	交通・防犯
36	好間中学校	1 下好間付近	狭い路地が多く、不審者情報が多いため危険。生徒が通学で利用する橋がさびており危険。	防犯
		2 中好間付近	人通りが少なく、街灯が少ないため夜は暗くなり危険。	防犯
37	小名浜第二中学校	1 諏訪神社付近の路地	道路が狭く、入り組んでおり、また街灯も少なく、暗がりも多い。また不審者情報も入ってきている。	防犯
		2 横町公園付近	夜になるといろいろな人がたむろしやすい。	防犯
38	玉川中学校	1 小名浜住吉字八合から字飯塚にかけて6号バイパスの下を通るトンネル	街灯が少ない上、消えていることもあり薄暗い。不審者による被害も考えられる。	防犯
		2 小名浜玉川町東の路地	以前、児童生徒が知らない人に後を付けられたという不審者被害があった。	防犯
39	泉中学校	1 もえぎ台～泉町5丁目ミニストップの間の坂道	街灯がなく暗いため危険。	防犯
		2 百段階段	暗い、坂が急である。時期による声かけ事案などの通報情報あり。	防犯
		3 玉露セブンイレブン～泉ヶ丘北口信号機までの間	街灯がなく真っ暗の状態。無灯火で飛ばしてくる自転車がある。	防犯
40	勿来第一中学校	1 勿来町窪田西殿町周辺	夜になると人通り、街灯が少ないため、危険。	防犯
		2 勿来町酒井原周辺	コンビニ周辺で不審者目撃情報があるため、要注意。	防犯
41	川部中学校	1 川部町北ノ内	民家が無く、人通りが少ない	防犯
		2 沼部町八幡前	人通りが少なく屋間でも暗い	防犯
		3 三沢町ナベ坂	街灯が少なく暗い	防犯
		4 山玉町野原	民家が無く、人通りが少ない	防犯
		5 三沢町大久保	民家が無く、人通りが少ない	防犯
42	上遠野中学校	1 セブンイレブン裏	薄暗く大通りからも死角となっている。過去に高校生が不審者に遭う案件があった。	防犯
		2 遠野高校からぬける山ぎわの道路(滝才ノ神)	街灯が少なく常に薄暗いとともに、カーブが多いため死角となり目が行き届かない場所が多い。	防犯