◇ 学校施設の耐震診断結果及び耐震化状況（小学校）平成28年4月1日現在

学校名	建物名	建築年月	構造 ※8	階数	延床面積（㎡）	構造耐震指標（Is値等）※7	耐震緊急度 ※3	耐震化状況 ※9
平第一小学校	北校舎	H19.1	R	2	2,724	－	－	新耐震基準
	南校舎	H19.1	R	1	1,106	－	－	新耐震基準
	西校舎	H19.1	R	2	1,734	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S47.3	S	1	1,076	0.87	－	耐震化済（平成22年度完了）
平第二小学校	校舎西	S46.3	R	4	1,580	0.78	－	耐震化済（平成23年度完了）
	校舎東	S47.8	R	4	3,388		－	耐震化済（平成23年度完了）
	屋内運動場	S42.3	S	1	803	1.00	－	耐震化済（平成24年度完了）
平第三小学校	南校舎	S48.3	R	3	3,197	－	－	耐震化済（平成25年度完了）
	北校舎	S48.10	R	3	3,020	－	－	耐震化済（平成25年度完了）
	西校舎	S60.6	R	3	845	－	－	新耐震基準
	校舎（渡り廊下）	S60.6	R	3	10	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S50.3	S	1	1,086	0.80	－	耐震化済（平成22年度完了）
平第四小学校	校舎東	S60.3	R	4	1,404	－	－	新耐震基準
	校舎西	S61.6	R	4	2,669	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S48.2	S	1	560	－	－	耐震化済（平成26年度完了）
平第五小学校	校舎東	S52.3	R	4	1,724	－	－	耐震化済（平成26年度完了）
	校舎中央	S52.3	R	4	2,225	－	－	耐震化済（平成26年度完了）
	校舎西	S53.3	R	4	1,731	－	－	耐震化済（平成26年度完了）
	屋内運動場	S43.3	S	1	709	0.77	－	耐震化済（平成22年度完了）
平第六小学校	北校舎西	S41.3	R	2	424	0.71	－	耐震化済
	北校舎東	S42.2	R	3	1,046	0.71	－	耐震化済
	南校舎	S63.3	R	4	1,840	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S47.3	S	2	664	0.89	－	耐震化済（平成22年度完了）
郷ヶ丘小学校	校舎東	S56.3	R	3	2,927	0.53	5	平成27～28年度耐震化予定
	校舎中央	S57.5	R	3	787	－	－	新耐震基準
	校舎西	S63.3	R	3	761	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S56.12	S	1	835	－	－	耐震化済（平成26年度完了）
中央台北小学校	校舎東	H2.3	R	3	1,308	－	－	新耐震基準
	校舎中央	H3.3	R	3	3,452	－	－	新耐震基準
	校舎西	H5.10	R	3	333	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H3.2	S	1	919	－	－	新耐震基準
中央台南小学校	北校舎中央	H8.3	R	3	3,152	－	－	新耐震基準
	南校舎	H8.3	R	2	1,697	－	－	新耐震基準
	北校舎東	H11.3	R	3	301	－	－	新耐震基準
	北校舎西	H11.3	R	3	313	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H8.3	S	1	919	－	－	新耐震基準
中央台東小学校	南校舎	H16.3	R	3	1,674	－	－	新耐震基準
	北校舎	H16.3	R	3	2,898	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H16.2	S	1	919	－	－	新耐震基準
豊間小学校	校舎西	H元.3	R	3	1,835	－	－	新耐震基準
	校舎東	H2.3	R	3	1,441	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H18.3	S	1	915	－	－	新耐震基準
高久小学校	校舎東	S62.3	R	2	1,804	－	－	新耐震基準
	校舎西	H5.3	R	2	1,080	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H13.3	S	2	897	－	－	新耐震基準
夏井小学校	校舎中央	S40.3	R	2	985	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎東	S41.3	R	2	206		－	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎北	H4.3	R	2	147	－	－	新耐震基準
	校舎西	H4.3	R	2	773	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S57.3	S	1	685	－	－	耐震化済（平成25年度完了）

◇ 学校施設の耐震診断結果及び耐震化状況（小学校）平成28年4月1日現在

学校名	建物名	建築年月	構造※8	階数	延床面積（㎡）	構造耐震指標（Is値等）※7	耐震緊急度※3	耐震化状況※9
草野小学校	中央校舎西①	S52.2	R	3	1,409	0.81	−	耐震化済
	中央校舎西②	S53.2	R	3	263		−	耐震化済
	校舎東	S53.2	R	2	817	0.94	−	耐震性あり
	南校舎	S58.2	R	2	462	−	−	新耐震基準
	校舎中央	H14.3	R	3	1,219	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	H19.3	S	1	919	−	−	新耐震基準
草野小学校絹谷分校	校舎	S34.12	W	2	616	0.46	−	耐震化済（平成24年度完了）
赤井小学校	南校舎西	S39.3	R	2	505	−	−	耐震化済（平成25年度完了）
	南校舎東	S49.5	R	2	1,042	−	−	耐震化済（平成25年度完了）
	北校舎西	H5.3	R	2	708	−	−	新耐震基準
	北校舎東	H6.3	R	3	1,172	−	−	新耐震基準
	校舎（渡り廊下）	H5.3	S	2	28	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	H23.3	S	1	828	−	−	新耐震基準
四倉小学校	北校舎	S40.2	R	3	3,290	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
	南校舎	S40.2	R	2	778	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
	屋内運動場	H26.3	S	2	828	−	−	新耐震基準
大浦小学校	校舎中央	H2.3	R	3	2,062	−	−	新耐震基準
	校舎東・北	H3.3	R	3	1,254	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	H20.3	S	1	828	−	−	新耐震基準
大野第一小学校	校舎西	H4.3	R	3	1,152	−	−	新耐震基準
	校舎東	H5.3	R	3	832	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S46.3	S	1	554	0.81	−	耐震化済
大野第二小学校	校舎	S45.3	S	2	997	0.90	−	耐震化済（平成22年度完了）
	屋内運動場	S57.2	S	1	685	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
久之浜第一小学校	校舎東	S46.3	R	3	1,328	0.74	−	耐震化済
	校舎西	S47.8	R	4	2,208		−	耐震化済
	屋内運動場	S49.3	S	1	667	0.75	−	耐震化済（平成23年度完了）
久之浜第二小学校	南校舎	S40.2	R	2	753	0.75	−	耐震性あり
	北校舎	H10.3	R	2	163	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S51.2	S	1	560	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
小川小学校	北校舎	S44.3	S	2	842	0.84	−	耐震化済（平成22年度完了）
	南校舎西	H4.3	R	3	1,197	−	−	新耐震基準
	南校舎東	H5.3	R	3	1,079	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S47.3	S	2	660	0.82	−	耐震化済（平成23年度完了）
小玉小学校	北校舎	S42.1	S	2	671	0.81	−	耐震化済（平成22年度完了）
	南校舎西	S63.3	R	2	1,237	−	−	新耐震基準
	南校舎東	H元.2	R	2	960	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S47.3	S	2	660	0.93	−	耐震化済（平成23年度完了）
川前小学校	校舎	S58.2	R	3	1,442	−	−	新耐震基準
桶売小学校	校舎	H元.3	R	3	1,652	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	H2.3	S	1	825	−	−	新耐震基準
小白井小学校	校舎	H6.3	W	2	696	−	−	新耐震基準
白水小学校	校舎	H5.3	W	2	916	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S54.3	S	1	560	−	−	耐震化済（平成26年度完了）
内町小学校	東校舎	S45.3	S	2	568	0.77	−	耐震化済（平成22年度完了）
	西校舎	H5.8	R	3	2,671	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S47.3	S	2	663	0.89	−	耐震化済
綴小学校	南校舎	S50.2	R	2	1,367	0.74	−	耐震性あり
	北校舎	S51.1	R	2	1,152	0.85	−	耐震性あり
	屋内運動場	S43.3	S	1	604	0.78	−	耐震化済

◇ 学校施設の耐震診断結果及び耐震化状況（小学校）平成28年4月1日現在

学校名	建物名	建築年月	構造 ※8	階数	延床面積（㎡）	構造耐震指標（Is値等）※7	耐震緊急度 ※3	耐震化状況 ※9
御厩小学校	校舎西	S58.3	R	4	1,751	－	－	新耐震基準
	校舎東	S59.6	R	4	2,891	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H6.3	S	1	857	－	－	新耐震基準
高坂小学校	南校舎	S61.2	R	3	1,970	－	－	新耐震基準
	北校舎	S62.6	R	4	3,459	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S44.3	S	1	607	0.81	－	耐震化済
宮小学校	北校舎	H元.3	R	2	1,316	－	－	新耐震基準
	南校舎	H2.3	R	2	996	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S46.3	S	2	648	0.80	－	耐震化済（平成23年度完了）
高野小学校	校舎中央	S60.2	R	3	1,272	－	－	新耐震基準
	校舎西	H5.11	R	3	392	－	－	新耐震基準
好間第一小学校	北校舎	H6.8	R	2	1,832	－	－	新耐震基準
	南校舎	H6.8	R	2	1,752	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H10.3	S	1	919	－	－	新耐震基準
好間第二小学校	校舎西	S55.2	R	3	2,021	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎中央	S56.2	R	3	938		－	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎東	H3.3	R	3	779	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S54.3	S	1	685	0.84	－	耐震化済（平成23年度完了）
好間第三小学校	校舎西	H2.3	R	3	868	－	－	新耐震基準
	校舎東	H3.3	R	3	1,008	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S49.3	S	1	560	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
好間第四小学校	校舎	S63.3	R	3	1,816	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S63.12	S	1	795	－	－	新耐震基準
三和小学校	校舎東	S60.2	R	2	840	－	－	新耐震基準
	校舎西	S61.2	R	2	907	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H6.3	S	1	532	－	－	新耐震基準
小名浜第一小学校	南校舎	S41.4	R	3	3,020	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
	北校舎	S42.2	R	3	3,508	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
	東校舎	S42.2	R	2	708	1.18	－	耐震性あり
	屋内運動場	S42.2	R	1	1,003	0.77	－	耐震性あり
小名浜第二小学校	校舎西	S50.3	R	4	1,803	－	－	耐震化済（平成25年度完了）
	校舎中央	S51.3	R	4	2,446		－	耐震化済（平成25年度完了）
	校舎東	S52.3	R	4	1,429		－	耐震化済（平成25年度完了）
	屋内運動場	S53.1	S	1	945	－	－	耐震化済（平成26年度完了）
小名浜第三小学校	西校舎中央	S48.3	R	3	1,087	－	－	耐震化済（平成26年度完了）
	西校舎東	S50.3	R	3	950		－	耐震化済（平成26年度完了）
	西校舎西	S56.3	R	3	879		－	耐震化済（平成26年度完了）
	東校舎	H9.3	R	2	871	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S52.2	S	1	812	－	－	耐震化済（平成25年度完了）
小名浜東小学校	北校舎東	S62.3	R	3	1,927	－	－	新耐震基準
	北校舎西	S63.3	R	3	1,134	－	－	新耐震基準
	南校舎	H元.3	R	3	1,481	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S45.3	S	2	867	0.83	－	耐震化済

◇ 学校施設の耐震診断結果及び耐震化状況（小学校）平成28年4月1日現在

学校名	建物名	建築年月	構造 ※8	階数	延床面積（㎡）	構造耐震指標（Is値等）※7	耐震緊急度 ※3	耐震化状況 ※9
小名浜西小学校	東校舎東	S44.3	R	3	865	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
	東校舎中央	S45.1	R	3	1,352		－	耐震化済（平成27年度完了）
	東校舎西	S48.3	R	3	494		－	耐震化済（平成27年度完了）
	西校舎	S53.2	R	3	1,135	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
	屋内運動場	S46.3	S	2	690	－	－	耐震化済（平成25年度完了）
鹿島小学校	東校舎東	S54.3	R	3	1,356	0.69	6	平成27～28年度耐震化予定
	東校舎中央	S55.2	R	3	1,211		6	平成27～28年度耐震化予定
	東校舎西	S56.2	R	3	1,099		6	平成27～28年度耐震化予定
	西校舎	H3.3	R	3	532	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S57.1	S	1	835	0.76	－	耐震化済（平成23年度完了）
江名小学校	南校舎	S61.3	R	3	2,133	－	－	新耐震基準
	北校舎	S62.3	R	3	1,296	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H14.3	S	1	894	－	－	新耐震基準
永崎小学校	校舎西	S46.3	R	4	1,428	－	－	耐震化済（平成25年度完了）
	校舎東	S47.3	R	4	1,481		－	耐震化済（平成25年度完了）
	屋内運動場	S48.2	S	2	660	0.82	－	耐震化済（平成23年度完了）
泉小学校	南校舎	S57.2	R	3	1,554	0.67	6	平成27～28年度耐震化予定
	北校舎	S58.5	R	4	4,676	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S58.3	S	1	945	－	－	新耐震基準
泉北小学校	北校舎	H8.3	R	3	2,160	－	－	新耐震基準
	南校舎	H8.3	R	3	2,574	－	－	新耐震基準
	西校舎	H14.3	R	3	713	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H8.3	S	1	919	－	－	新耐震基準
渡辺小学校	校舎東	H5.3	R	2	1,008	－	－	新耐震基準
	校舎西	H6.3	R	2	961	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S48.6	S	1	560	0.61	5	平成27～28年度耐震化予定
湯本第一小学校	北校舎西	H8.3	R	2	1,163	－	－	新耐震基準
	北校舎東	H9.3	R	2	920	－	－	新耐震基準
	南校舎	H9.3	R	2	1,644	－	－	新耐震基準
	校舎（渡り廊下）	H9.3	R	2	96	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S50.3	S	1	815	0.91	－	耐震化済
湯本第二小学校	北校舎	S61.2	R	2	1,636	－	－	新耐震基準
	南校舎	S62.3	R	2	1,748	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H24.12	S	1	828	－	－	新耐震基準
湯本第三小学校	校舎西	S60.3	R	3	1,768	－	－	新耐震基準
	校舎東	S61.2	R	3	1,323	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S40.2	S	2	768	0.80	－	耐震化済
長倉小学校	北校舎西	S54.11	R	3	1,784	0.75	－	耐震性あり
	北校舎東	S56.2	R	3	1,627		－	耐震性あり
	南校舎	S57.3	R	3	2,084	1.16	－	耐震性あり
	屋内運動場	S62.2	S	1	1,051	－	－	新耐震基準
磐崎小学校	校舎東	S51.1	R	3	1,114	－	－	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎中央	S52.2	R	3	1,655		－	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎西	S59.2	R	3	553	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	S48.2	S	1	560	0.61	5	平成27～28年度耐震化予定
藤原小学校	校舎	H2.3	R	3	3,073	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H2.3	S	1	795	－	－	新耐震基準
植田小学校	北校舎	S41.9	R	3	3,380	0.85	－	耐震化済
	南校舎	H16.11	R	2	2,390	－	－	新耐震基準
	屋内運動場	H25.8	S	1	828	－	－	新耐震基準

◇ 学校施設の耐震診断結果及び耐震化状況（小学校）平成28年4月1日現在

学校名	建物名	建築年月	構造 ※8	階数	延床面積（㎡）	構造耐震指標（Is値等）※7	耐震緊急度 ※3	耐震化状況 ※9
汐見が丘小学校	校舎西	S50.4	R	3	2,502	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎東	H5.3	R	3	552	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S50.12	S	1	684	−	−	耐震化済（平成25年度完了）
錦小学校	校舎西	S48.10	R	4	3,392	−	−	耐震化済（平成26年度完了）
	校舎東	S49.3	R	4	2,244		−	耐震化済（平成26年度完了）
	屋内運動場	H20.3	S	1	828	−	−	新耐震基準
錦東小学校	校舎西	S55.2	R	3	2,500	0.51	4	平成27～28年度耐震化予定
	校舎東	S55.5	R	3	1,195		4	平成27～28年度耐震化予定
	屋内運動場	S56.2	S	1	835	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
菊田小学校	南校舎西	S53.9	R	3	1,074	0.56	5	平成27～28年度耐震化予定
	北校舎西	S60.2	R	3	977	−	−	新耐震基準
	北校舎東	H10.11	R	3	1,200	−	−	新耐震基準
	南校舎東	H10.11	R	2	1,390	−	−	新耐震基準
	校舎（渡り廊下）	S60.2	R	2	114	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S61.1	S	1	746	−	−	新耐震基準
勿来第一小学校	南校舎西	S48.2	R	3	1,019	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
	南校舎東	S49.2	R	3	1,025		−	耐震化済（平成27年度完了）
	北校舎西	H4.3	R	3	1,428	−	−	新耐震基準
	北校舎東	H5.3	R	3	1,121	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S54.7	S	1	945	−	−	耐震化済（平成25年度完了）
勿来第二小学校	校舎東	S51.1	R	3	1,111	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎中央	S52.1	R	3	1,194		−	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎西	S60.2	R	3	628	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S53.2	S	1	560	−	−	耐震化済（平成26年度完了）
勿来第三小学校	校舎	S63.9	R	2	1,858	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S46.3	S	1	557	−	−	耐震化済（平成25年度完了）
川部小学校	校舎東	S57.2	R	3	869	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
	校舎西	S58.3	R	3	903	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S48.6	S	1	560	−	−	耐震化済（平成27年度完了）
上遠野小学校	校舎西	S37.3	R	3	1,063	−	−	耐震化済（平成25年度完了）
	校舎中央	S39.3	R	3	1,029		−	耐震化済（平成25年度完了）
	校舎東	S45.11	R	3	273		−	耐震化済（平成25年度完了）
	屋内運動場	S47.3	S	1	661	0.79	−	耐震化済（平成23年度完了）
入遠野小学校	校舎西	S60.2	R	3	1,656	−	−	新耐震基準
	校舎東	S61.2	R	3	989	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S46.3	S	1	557	−	−	耐震化済（平成25年度完了）
田人小学校	校舎東	S57.2	R	2	1,148	0.94	−	耐震性あり
	校舎西	S58.3	R	2	873	−	−	新耐震基準
	屋内運動場	S44.3	S	1	612	0.78	−	耐震化済（平成23年度完了）