

湯本駅周辺の冠水対策について検討しています

湯本駅周辺地区の冠水被害に関する実情を調査し、今後の道路等の施設整備に反映していきます。

■調査の結果

- ・調査1 湯本駅周辺の方々に冠水状況の聞き取りを行いました(R6.12.23~24)。
 - ① 冠水箇所：県道・市道（特に駅前交差点付近）
：宅地（道路周辺の宅地）
 - ② 冠水状況：集中豪雨時に冠水発生（冠水は30分程度で解消）
：宅地駐車場が冠水
- ・調査2 既存の水路や雨水管等の詳細な調査を行いました(R7.2.1~26)。
 - ③ 既存道路：湯本停車場線が窪地になっている
 - ④ 既存水路：既存水路の一部にたわみあり
：既存水路に土砂等の堆積あり

■主な対策の案

調査結果を踏まえ、以下の対策を検討します。

- ・対策案① 排水系統の見直し
- ・対策案② 道路排水機能の強化
- ・対策案③ 既存水路の改修



これまでの取り組み

本事業のこれまでの取り組みは市HPに情報を掲載しています。 <https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1709692979379/index.html>

湯本駅周辺 区画整理



お問い合わせ先

いわき市都市整備課 区画整理係 ☎：0246-22-1276

✉：yumotokukaku@city.iwaki.lg.jp