


新池ため池ハザードマップ



◆ハザードマップとは
新池ため池が地震等の原因により決壊した場合に想定される浸水区域、浸水深、氾濫流の到達時間、避難所・避難方向等を示しています。

問い合わせ先

いわき市農林水産部農地課
TEL:0246-22-7472

日頃から備えておきたいこと



住んでいるところの避難所と避難路を確認しておこう。



家族で逃げ方などについて話し合っておこう。



非常持ち出し袋を用意しておこう。



TVやラジオの情報に気をつけ、正確な情報収集を行おう。




避難の呼びかけにはすみやかにしたがおう。

ため池の決壊とは

！ 地震

大地震のときに、ため池の堤防が異常な力を受け亀裂が生じたり、地盤の液状化により決壊する危険性があります。比較的小さな地震でも、堤防の中に生じた亀裂などにより強さが低下し、水圧に耐えきれず決壊に至ることがあるので注意が必要です。



！ 被害

ため池決壊による被害は、大量の水や土砂が濁流となって、短時間に押し寄せます。


！ 災害事例

—福島県須賀川市—
東日本大震災（平成23年3月11日）での震度6弱の揺れで藤沼湖が決壊し、死者・行方不明8名、全壊家屋19棟、床上床下浸水家屋55棟の被害を出しました。




！ 大雨

大雨のときに、ため池の水位が上昇して堤防を越えた水の勢いによって堤防が浸食され、決壊する可能性があります。流木などが洪水をふさぐと水が堤防を越えやすくなり、決壊の危険性が高くなります。



避難情報に注意しよう

！ 地域に避難情報が伝わるまで



！ 避難情報の種類

種類	住民のとりべき避難行動
● 避難勧告	● 安全を確保し、避難を始めてください。 ● 家族・近所で助け合いながら、すみやかに避難することが大事です。
● 避難指示	● ただちに避難してください。 ● 既に危険がせまって、避難が困難と判断される場合は、自宅の2階や高い建物に避難してください。




住民のみなさん

メモ

新池ため池 ハザードマップ

新池ため池

(四倉町白岩)



新池ため池ハザードマップ

このマップは、新池ため池が地震等の原因により決壊した場合、想定される浸水区域・浸水深、氾濫流の到達時間、避難所・避難方向等を示したものです。
 万が一ため池が決壊した場合、短時間に大量の水が押し寄せるとともに水の流れが非常に強いので、浸水する前に一刻も早く近くの避難所や高台に避難して下さい。
 このマップをもとに、日頃から避難所・避難路や近くの高台への経路を確認しておくとともに、万が一の際には早めの避難を心がけましょう。


ハザードマップの作成条件等

マップに示した浸水区域・浸水深、氾濫流の到達時間は、満水位の状態にある新池ため池が決壊し、ため池内の貯水量が全て下流に流出した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。
 ため池の水位の状況、気象状況、決壊の状態によってはこのマップの浸水状況と異なる場合もあります。
 [作成主体: いわき市農林水産部農地課 0246-22-7472]
 [作成年月: 平成26年3月]

使用可能な避難所

1	大野第一小学校
2	大野中学校
3	大野公民館

浸水深の目安



2 大野中学校

3 大野公民館

1 大野第一小学校

凡例

- 新池ため池
 - 避難所
 - 急傾斜地崩壊危険箇所
 - 河川
 - 主要道路
 - 氾濫流の到達時間
 - 避難方向
- 浸水深
- 0.5m未満の区域
 - 0.5m～1.0m未満の区域
 - 1.0m～2.0m未満の区域
 - 2.0m～5.0m未満の区域
 - 5.0m以上の区域

