

工事名： (仮称)いわき市立泉南保育所園舎新築工事		
No.	質 問 事 項	回 答
1	設計書98頁代価表0064 L型側溝 250A種 再生クラッシュランは建築コストP404に記載されている単価を採用されていますでしょうか？	代価表0064の「L型側溝 250A種 再生クラッシュラン」の単価については、貴見のとおり採用しています。なお、摘要欄の記載に誤りがありましたので、次のとおり訂正します。 誤) L型側溝 250A種 再生クラッシュラン 正) L型側溝 250B種 再生クラッシュラン また、設計図面A-101及びA-103の一部にも記載の誤りがありましたので、修正図を添付します。