

(仮称) 泉保育園の整備・運営に関するサウンディング調査 現地説明会 質問及び回答

番号	質問	回答
1	災害リスクについて	河川洪水ハザードマップにおける浸水区域に設定されています。 浸水深の目安は0.5m未満、または、0.5m～3.0m未満となります。
2	近隣住民からの苦情の有無について	苦情は特に聞き及んでおりません。
3	下水道について	現在の泉保育所は下水道接続となっております。
4	埋蔵文化財の要調査範囲について	建物の建築範囲が要保存範囲となります。