


# 中部浄化センター敷地境界の空間線量測定結果

(平成25年11月)



(マイクロシーベルト/時)

| 測定月日     | 測定高さ  | 測定箇所 |      |      |      |       |
|----------|-------|------|------|------|------|-------|
|          |       | 境界①  | 境界②  | 境界③  | 境界④  | 管理棟前⑤ |
| 11月 5 日  | 地上1m  | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11  |
|          | 地上1cm | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13  |
| 11月 11 日 | 地上1m  | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.12  |
|          | 地上1cm | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.19  |
| 11月 18 日 | 地上1m  | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.14  |
|          | 地上1cm | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.24  |
| 11月 25 日 | 地上1m  | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12  |
|          | 地上1cm | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.19  |
| 月 日      | 地上1m  |      |      |      |      |       |
|          | 地上1cm |      |      |      |      |       |

※1 測定値は、週1回測定したものです。

※2 測定機器：富士電機(株) ハンディサーベイメータ NHE2