


# 中部浄化センター敷地境界の空間線量測定結果

(平成30年6月)



(マイクロシーベルト/時)

| 測定月日  | 測定高さ  | 測定箇所 |      |      |      |       |
|-------|-------|------|------|------|------|-------|
|       |       | 境界①  | 境界②  | 境界③  | 境界④  | 管理棟前⑤ |
| 6月4日  | 地上1m  | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07  |
|       | 地上1cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09  |
| 6月11日 | 地上1m  | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07  |
|       | 地上1cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08  |
| 6月18日 | 地上1m  | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07  |
|       | 地上1cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08  |
| 6月25日 | 地上1m  | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07  |
|       | 地上1cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08  |
|       | 地上1m  |      |      |      |      |       |
|       | 地上1cm |      |      |      |      |       |

※1 測定値は、週1回測定したものです。

※2 測定機器：ALOKA サーベイメータ TCS-172B