


中部浄化センター敷地境界の空間線量測定結果 (令和元年10月)



(マイクロシーベルト/時)

| 測定月日 | 測定高さ | 測定箇所 | | | | |
|--------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | 境界① | 境界② | 境界③ | 境界④ | 管理棟前⑤ |
| 10月7日 | 地上1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| | 地上1cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 10月15日 | 地上1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| | 地上1cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 10月21日 | 地上1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | 地上1cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 10月28日 | 地上1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | 地上1cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| | 地上1m | | | | | |
| | 地上1cm | | | | | |

※1 測定値は、週1回測定したものです。

※2 測定機器：ALOKA サーベイメータ TCS-172B