公共施設損傷等通報対応状況一覧表

【令和6年3月末時点】

〇 令和6年3月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2024/03/01/ 09:00:00	道路	平堂根町	歩道の水溜まり	対応済	道路管理課
2	2024/03/07/ 17:03:00	公園	中央台鹿島1丁目	木の伐採	確認・検討中	公園緑地課
3	2024/03/09/ 17:45:51	道路	内郷御台境町	標識等の表示の改善	確認・検討中	道路管理課
4	2024/03/10/ 16:06:00	道路	平下神谷	道路の穴	対応予定有	道路管理課
5	2024/3/29/ 10:49:55	道路	常磐藤原町	排水されない	管理者に連絡済	常磐支所経済土木課
6	2024/3/31/ 16:22:03	道路	小名浜山神北	道路の陥没	確認・検討中	小名浜支所経 済土木課

〇 令和6年2月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等		
1	2024/02/03/ 18:36:03	道路	三和町合戸	路面からの湧水	対応予定有	道路管理課		
2	2024/02/04/ 12:57:04	道路	平下高久	カーブミラーの修繕	対応済	道路管理課		
3	2024/2/8/ 6:33:45	道路	平原高野	側溝脇に穴	対応済	道路管理課		
4	2024/02/10/ 16:53:33	道路	平中神谷	側溝が割れている	対応済	道路管理課		
5	2024/02/18/ 15:51:03	道路	平下神谷	アスファルトの剥がれ	対応済	道路管理課		
6	2024/02/18/ 18:50:36	道路	平正内町	案内板の修繕	対応済	道路管理課		
7	2024/2/24/ 19:23:31	道路	好間町上好間	水が流れてこない	損傷等確認できず	道路管理課		

〇 令和6年1月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	 場所	内容	対応状況	担当課等
	2024/1/2/ 10:28:28	道路	小川町福岡	道路の陥没	対応予定有	道路管理課
2	2024/01/07/ 14:19:59	道路	小名浜沖見	蓋の陥没	管理者に連絡済	小名浜消防署
3	2024/1/7/ 15:19:43	道路	久之浜町久之浜	フェンスの修繕	対応予定有	住宅営繕課
4	2024/1/14/ 11:46:25	公園	平字薬王寺台	枝の撤去	確認・検討中	公園緑地課
5	2024/1/17/ 12:43:52	道路	平下神谷	道路にヒビが入っている	経過観察	道路管理課
6	2024/1/21/ 20:34:21	道路	平権現塚	道路の水没	対応済	道路管理課
7	2024/1/22/ 9:14:49	道路	平下神谷	カーブミラーの破損	対応済	道路管理課
8	2024/1/22/ 11:02:15	道路	常磐上湯長谷	倒木	対応中	常磐支所経済 土木課
9	2024/01/28/ 11:47:57	その他	錦町花ノ井	蜂の巣の撤去	対象外	広報広聴課
10	2024/01/29/ 15:42:58	道路	平下平窪	車道の隆起	管理者に連絡済	(管理者)い わき建設事務 所
11	2024/1/30/ 7:17:07	道路	四倉町西3丁目	カーブミラーの修繕	対応済	四倉支所経済 土木課

〇 令和5年12月受付分

	1440年12万文19万							
No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等		
1	2023/12/01/ 11:56:55	道路	郷ケ丘1丁目	木の伐採	対応予定有	道路管理課		
2	2023/12/11/ 9:00:40	道路	平字田町	点字ブロック付近に穴	管理者に連絡済	(管理者)い わき建設事務 所		
3	2023/12/18/ 13:37:24	道路	郷ケ丘2丁目	道路の陥没	対応済	道路管理課		
4	2023/12/19/ 12:34:02	道路	山田町	道路に穴	対応済	勿来支所経済 土木課		
5	2023/12/21/ 10:17:53	道路	小島町2丁目	街灯が切れている	対象外	道路管理課		
6	2023/12/22/ 14:46:42	道路	常磐藤原町	アスファルトの剥がれ	対応予定有	常磐支所経済 土木課		
7	2023/12/27/ 12:11:09	道路	平下荒川	路面の陥没	対応済	道路管理課		

〇 令和5年11月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/11/12/ 13:07:51	道路	泉玉露	雨天時の排水、側溝の泥	対応済	小名浜支所経 済土木課
2	2023/11/14/ 18:36:58	道路	泉玉露	歩道に穴	対応済	小名浜支所経 済土木課
3	2023/11/17/ 14:36:04	道路	泉町小山	道路に水が溜まる	経過観察	小名浜支所経 済土木課
4	2023/11/21/ 11:43:03	公園	小名浜岡小名	遊具の破損	対応済	(管理者)小 名浜支所経済 土木課

〇 令和5年10月受付分

<u>U</u>	节和5年10月受付分						
No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等	
1	2023/10/01/ 14:15:55	公園	小名浜鳥居北	木が折れてしまいそう	経過観察	公園緑地課	
2	2023/10/03/ 07:32:01	道路	常磐藤原町	倒木・伐採	倒木撤去 伐採については対応 予定有	常磐支所経済 土木課	
3	2023/10/5/ 13:37:59	道路	小名浜吹松	道路の凹凸	管理者に連絡済	南部下水道管 理事務所	
4	2023/10/10/ 14:51:39	道路	泉町1丁目	木の根の伐採	対応済	小名浜支所経 済土木課	
5	2023/10/10/ 19:56:28	公園	平下平窪	木の伐採	確認・検討中	公園緑地課	
6	2023/10/18/ 10:48:45	道路	三和町合戸	路面からの湧水	経過観察	道路管理課	
7	2023/10/20/ 14:49:26	道路	内郷宮町	道路の陥没及び橋の欄干の腐 敗	確認・検討中	道路管理課	
8	2023/10/23/ 12:03:13	公園	小名浜南君ヶ塚町	木の伐採(標識が見えない)	対応済	小名浜支所経 済土木課	
9	2023/10/27/ 11:22:16	道路	常磐藤原町	側溝の土砂	対応中	林務課	

〇 令和5年9月受付分

\vdash	サイルシャッ ス			T		1
No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/09/05/ 07:23:06	道路	常磐藤原町	倒木	対応予定有	常磐支所経済土木課
2	2023/09/08/ 21:00:38	道路	佐糠町東2丁目	道路の浸水	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
3	2023/09/09/ 08:31:20	道路	平中平窪	土砂の流入	対応済	道路管理課
4	2023/09/09/ 15:36:29	道路	常磐藤原町	道路の陥没	対応予定有	常磐支所経済 土木課
5	2023/09/13/ 07:22:41	道路	常磐藤原町	土砂の撤去	対応予定有	常磐支所経済 土木課
6	2023/09/13/ 17:06:45	道路	江畑町江ノ上	道路の陥没	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
7	2023/9/19/ 8:13:23	不法投棄	常磐藤原町	不法投棄	確認・検討中	廃棄物対策課
8	2023/09/24/ 06:38:17	河川	平下神谷	河川の草	確認・検討中	農地課
9	2023/09/24/ 06:39:32	公園	平下神谷	砂の流出	確認・検討中	公園緑地課
10	2023/09/24/ 06:40:20	公園	平下神谷	柵が壊れている	確認・検討中	公園緑地課
	2023/09/24/ 07:00:53	河川	平下神谷	水路の草	確認・検討中	農地課
12	2023/09/27/ 12:35:08	道路	郷ヶ丘1丁目	歩道の除草	確認・検討中	道路管理課
13	2023/09/28/ 11:40:32	道路	郷ヶ丘2丁目	道路に穴	確認・検討中	道路管理課
14	2023/09/28/ 17:09:15	道路	好間町上好間	側溝脇に穴	確認・検討中	道路管理課

〇 令和5年8月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/08/22/ 17:57:59	道路	泉町本谷内方	マンホール脇に穴		南部下水道管 理事務所

〇 令和5年7月受付分

No	. 通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/07/18/ 08:13:17	道路	常磐藤原町	木の伐採	対応予定有	常磐支所経済 土木課

〇 令和5年6月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/06/04 /10:37:26	道路	山田町仁井谷	歩道外側の排水溝の詰り 路面の轍やうねり	対応予定有	勿来支所経済 土木課
2	2023/06/26/ 08:18:19	道路	常磐藤原町	木の伐採	対応予定有	常磐支所経済 土木課

〇 令和5年5月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/5/11 /12:27:33	公園	平下荒川南作	樹木が枯れていて危険	確認・検討中	スポーツ振興課

〇 令和5年4月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/4/4 /14:50:10	公園	郷ケ丘4丁目	公園遊具の破損	確認・検討中	公園緑地課

〇 令和5年3月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
	2023/03/05/0 5:10:25	その他	常磐上湯長谷町湯台 堂	水路清掃ゴミの回収もれ	確認・検討中	常磐支所経済 土木課
2	2023/03/06/1 4:47:40	道路	勿来町関田西一丁目	側溝の段差 ※2月通報と内 容重複	対応予定有	勿来支所経済 土木課
3	2023/03/10/9 :57:10	公園	平四ツ波石森	破損状況がひどい施設等が放 置されている	経過観察	林務課
4	2023/03/14/0 7:22:57	道路	勿来町関田寺下	道路のへこみ、隆起	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
5	2023/3/19/8: 52:32	道路	山田町戸ノ内	アスファルトの崩落	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
6	2023/03/19/0 9:41:01	道路	勿来町四沢江ノ上	側溝蓋の老朽化	確認・検討中	勿来支所経済 土木課

7	2023/03/19/0 9:44:39	道路	勿来町四沢江ノ上	歩道のくぼみ	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
8	2023/03/19/0 9:47:53	道路	勿来町四沢江ノ上	横断歩道と停止線が見えずら い	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
9	2023/03/19/0 9:55:12	道路	勿来町四沢前ノ内	歩道の段差(同地内3件)	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
10	2023/03/19/1 0:05:14	道路	勿来町四沢天ヶ作	グレーチングがすべる	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
11	2023/03/19/1 0:11:56	道路	勿来町四沢天ヶ作	道路陥没	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
12	2023/03/19/1 0:34:57	道路	勿来町四沢天ヶ作、 前ノ内	道路陥没(近接地3件)	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
13	2023/03/19/1 1:08:05	道路	勿来町四沢天ヶ作	側溝鉄板の腐食	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
14	2023/03/19/1 1:25:45	道路	勿来町四沢古身	側溝蓋の老朽化	確認・検討中	勿来支所経済 土木課
15	2023/03/19/1 2:43:38	道路	勿来町関田西1丁目	速度表示の塗装が消えている	確認・検討中	勿来支所経済 土木課

〇 令和5年2月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/02/17/0 8:10:14	道路	勿来町四沢清水	道路の水たまり	対応予定有	勿来支所経済 土木課
	2023/02/27/0 6:59:57	道路	勿来町関田西一丁目	グレーチングの段差、植木根 元のアスファルト盛り上がり	対応予定有	勿来支所経済 土木課
3	2023/02/27/7 :03:29	道路	勿来町関田西一丁目	側溝の段差	対応予定有	勿来支所経済 土木課
	2023/02/28/0 8:12:15	道路	勿来町関田西一丁目	歩道橋付近の段差	対応予定有	勿来支所経済 土木課

〇 令和5年1月受付分

No	. 通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2023/01/12/1 4:39:01	道路	南台4丁目	アスファルトの盛り上がり	経過観察	勿来支所経済 土木課

〇 令和 4 年11月受付分

No	. 通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2022/11/17/1 9:31:24	公園	小名浜下神白大作 (三崎公園)	猪の掘り起こし	確認・検討中	公園緑地課
2	2022/11/29/1 2:43:59	公園 道路	平紺屋町	歩道の損傷	経過観察	道路管理課

〇 令和4年9月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2022/09/11/1 8:45:00	公園	平沼ノ内諏訪原2丁 目	滑り台の劣化	対応予定有	公園緑地課

〇 令和4年8月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2022/08/04/2 2:16:15	道路	内郷高坂町八反田	側溝脇道路の段差	確認・検討中	道路管理課

〇 令和4年6月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2022/06/21/1 4:13:46	道路	久之浜町西2丁目	道路の看板について	対応中	四倉支所経済 土木課

〇 令和4年4月受付分

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2022/04/29/2 1:11:42	道路	平字二町目	街灯根元の隆起	対応予定有	道路管理課

〇 令和4年1月以前の受付分で「確認・検討中」「対応予定有」「対応中」であったもの

No.	通報日時	カテゴリ	場所	内容	対応状況	担当課等
1	2021/10/4 17:54:12	その他	平愛谷町	ガードが錆び朽ちている	経過観察	道路管理課
2	2021/10/25 15:02:46	道路	平赤井反町	カーブミラーが破損・紛失し ている	対象外	道路管理課

《対応状況について》

「確認・検討中」:状況の確認または対応方針の検討をしています。

「対応予定有」:補修等の予定があります。 「対応中」:補修等に着手しています。

「対応済」:補修等が完了しています。

「経過観察」:早急な補修等が必要な状況ではないと判断し、経過観察としました。 「管理者に連絡済」:市が管理していない施設のため、当該管理者に連絡しました。 「損傷等確認できず」:通報場所において損傷等が確認できませんでした。

「対象外」:民間施設の損傷や公共施設の新設等、通報内容が本事業の対象外のものです。