

令和4年5月22日（日）12時24分発生
茨城県沖を震源とする震度5弱の地震による被害状況について

【第8報】

（令和4年5月24日13時00分現在）

1 災害の概要

発表時刻	令和4年5月22日（日）12時24分発表	
概要	発生日時	令和4年5月22日12時24分
	震央地名	茨城県沖
	震源要素	北緯36.8度、東経141.5度、深さ約5km
	マグニチュード	6.0（暫定値）
	最大震度	震度5弱（平梅本、小名浜）

2 経過

令和4年5月22日（日）

12時24分 いわき市災害対策本部設置
第1配備体制

18時00分 配備体制変更
災対統括部及び災対小名浜地区本部：第1配備体制
その他災対各部及び災対各地区本部：警戒体制

21時05分 配備体制変更
当該災害に係る災害対策本部の体制を警戒体制とする。

3 避難情報

令和4年5月22日（日）

13:40 小名浜地区本部長
小名浜字観音作地内土砂崩れ発生に伴い、2世帯6名に避難指示を発令
開設避難所：小名浜第二中学校

15:00 小名浜地区本部長
避難所閉鎖：小名浜第二中学校（避難世帯なしのため閉鎖）

17:30 1世帯3名は親戚宅へ避難

21:05 1世帯3名は災害協定締結先の民間宿泊所へ避難

令和4年5月23日（月）

14:50 親戚宅へ避難していた1世帯（3名）が災害協定締結先の民間宿泊所へ避難

4 被害状況

(1) 住家被害

小名浜地区1棟（被害調査中）

(2) 公共施設等被害

- ① 道路・橋りょう
被害状況の報告なし
- ② 河川等
被害状況の報告なし
- ③ 公園施設等
被害状況の報告なし
- ④ 下水道施設等
被害状況の報告なし
- ⑤ 農業土木施設等
被害状況の報告なし
- ⑥ 商工観光施設等
被害状況の報告なし
- ⑦ 水道施設等
被害状況の報告なし
- ⑧ 文教施設等

【生涯学習プラザ】

- ・ 建物継手部分のカバーの破損及び落下（通路・給湯室・茶室）
- ・ 5階から4階への階段の一部破損

【小名浜学校給食共同調理場】

- ・ 防煙垂壁（ガラス）破損 ※訂正

(3) その他の被害

- ① かけ崩れ
【土砂崩れ】
 - ・ 小名浜字観音作地内（富ヶ浦公園裏）
現在、小名浜地区本部経済土木班5月22日調査完了
 - ・ 平沼ノ内字浜街地内
法面の一部が崩落
- ② 水道施設等
【漏水被害】
小名浜芳浜地内公道上漏水情報あり（復旧作業終了）
- ③ 農業土木施設等
【ライスセンター(民間施設)】
 - ・ 雨よけ（屋根）被害

(4) ライフライン

- ① 電気
停電なし
- ② ガス
被害状況の報告なし

(5) 交通機関

- ① JR
【常磐線】 高萩駅から富岡駅間運転見合わせ

運転再開 15:46 いわき～富岡駅間上下線
【磐越東線】いわき駅から小野新町駅間運転見合わせ
運転再開 16:26 いわき～小野新町間上下線

② 高速道路

なし

③ バス

通常運行

④ 市道

14:00 市道 芳浜・吹松線（小名浜字芳浜地内）水道管破裂により
通行止め

19:05 通行止め解除