

災害報告書

（中間確定）

令和6年3月31日 現在

（被害の状況）

被害区分	被害項目	被害数
人的被害	死者	1人
	直接死	1人
	関連死	人
	行方不明者	人
	負傷者	人
	重傷	5人
	軽傷	人
住家被害	全壊	11棟
		11世帯
		18人
	大規模半壊	54棟
		59世帯
		102人
	中規模半壊	201棟
		209世帯
		389人
	半壊	606棟
		660世帯
		1,312人
	準半壊	24棟
		42世帯
		69人
	一部損壊	921棟
		950世帯
2,262人		
	り災棟数合計	1,817棟
	り災世帯数合計	1,931世帯
	り災者数合計	4,152人
	床上浸水	896棟
	床下浸水	811棟
非住家被害	全壊	棟
	大規模半壊	棟
	中規模半壊	棟
	半壊	棟
	一部損壊	棟
公共施設被害	道路・橋りょう	308箇所
	河川等	81箇所
	公園施設	4箇所
	下水道施設	10箇所
	農業土木施設	611箇所
	治山施設	箇所
	林道施設等	197箇所
	農業関係施設	箇所
	商工観光施設	1箇所
	水道施設	12箇所
	文教施設	11箇所
	その他(市営住宅等)	19箇所

被害区分	被害項目	被害額	
公共施設被害	道路・橋りょう	517,200千円	
	河川等	489,690千円	
	公園施設	10,200千円	
	下水道施設	10,700千円	
	農業土木施設	368,910千円	
	治山施設	千円	
	林道施設等	238,460千円	
	農業関係施設	千円	
	商工観光施設	30,000千円	
	水道施設	40,459千円	
	文教施設	100,121千円	
	その他(市営住宅等)	358,561千円	
		小計	2,164,301千円
その他の被害	がけ崩れ被害	157,470千円	
	農地被害	551,850千円	
	農林業施設被害	19,804千円	
	農作物被害	118,610千円	
	水産業施設被害	100千円	
	商工観光施設被害	1,446,000千円	
	その他被害	518,225千円	
		小計	2,812,059千円
被害総額		4,976,360千円	

消防員出動状況

消防団員出動延人員	1,569人
消防職員出動延人員	488人

備考

備考	
----	--

# 【令和5年9月8日発生災害（台風第13号等）の被害状況】

(令和6年3月31日)

## ■ 住家被害

※り災調査の結果によるもの

1 全壊	11 棟	11 世帯	18 人
2 大規模半壊	54 棟	59 世帯	102 人
3 中規模半壊	201 棟	209 世帯	389 人
4 半壊	606 棟	660 世帯	1,312 人
5 準半壊	24 棟	42 世帯	69 人
6 一部損壊	921 棟	950 世帯	2,262 人
<b>合計</b>	<b>1,817 棟</b>	<b>1,931 世帯</b>	<b>4,152 人</b>

## ■ 浸水の程度

※り災調査の結果によるもの

1 床上浸水	896 棟
2 床下浸水	811 棟
<b>合計</b>	<b>1,707 棟</b>

## ■ 公共施設被害

<b>1 道路・橋りょう被害状況</b>	<b>(計 209路線 308箇所)</b>
(1) 平地区	9路線 15箇所 (路肩崩落、法面崩落等)
(2) 小名浜地区	4路線 5箇所 (路肩崩落、法面崩落等)
(3) 勿来地区	53路線 73箇所 (路肩崩落、法面崩落、土砂流入等)
(4) 常磐地区	15路線 29箇所 (路肩崩落、路面洗掘等)
(5) 内郷地区	22路線 43箇所 (路肩崩落、路面洗掘等)
(6) 四倉地区	5路線 6箇所 (法面崩落、路面洗掘等)
(7) 遠野地区	23路線 33箇所 (路肩崩落、法面崩落等)
(8) 小川地区	23路線 30箇所 (路肩崩落、路面洗掘等)
(9) 好間地区	24路線 30箇所 (路肩崩落、路面洗掘等)
(10) 三和地区	7路線 8箇所 (路肩崩落等)
(11) 田人地区	21路線 33箇所 (路肩崩落、土砂流入等)
(12) 川前地区	1路線 1箇所 (路面洗掘)
(13) 久之浜・大久地区	2路線 2箇所 (法面崩落、路面洗掘)

2 河川等被害状況		(計 40河川 15水路 81箇所)		
(1) 平地区	3河川	1水路	4箇所	(護岸崩落、護岸洗掘等)
(2) 小名浜地区	2河川		2箇所	(河岸崩落、河川閉塞)
(3) 勿来地区	2河川	5水路	7箇所	(水路脇洗掘、土砂流入等)
(4) 常磐地区	5河川		7箇所	(土砂等堆積、底版破損等)
(5) 内郷地区	2河川	3水路	6箇所	(護岸崩落、土砂堆積等)
(6) 四倉地区	1河川		3箇所	(法面崩落、河床洗掘)
(7) 遠野地区	5河川		8箇所	(護岸崩落、護岸洗掘等)
(8) 小川地区	4河川		5箇所	(護岸洗掘、倒木等)
(9) 好間地区	7河川	6水路	22箇所	(護岸洗掘、断面閉塞等)
(10) 三和地区	6河川		14箇所	(護岸崩落、法面崩落等)
(11) 田人地区	2河川		2箇所	(護岸崩落、柵渠コンクリート板欠落)
(12) 久之浜・大久地区	1河川		1箇所	(護岸崩落)

### 3 公園施設被害状況 (計 4箇所)

- (1) 平地区  
松ヶ岡公園 (法面崩落)
- (2) 勿来地区  
勿来の関公園 (法面崩落)
- (3) 常磐地区  
御幸山公園 (法面崩落)
- (4) 好間地区  
好間中央公園 (路肩崩落)

### 4 下水道施設被害状況 (計 10箇所)

- (1) 平地区  
管路施設 1箇所 (舗装破損、マンホール破損)
- (2) 勿来地区  
管路施設 3箇所 (法面崩落、マンホール破損)  
ポンプ場施設 1箇所 (施設冠水)
- (3) 内郷地区  
管路施設 3箇所 (道路陥没)  
ポンプ場施設 1箇所 (放流渠破損)
- (4) 好間地区  
管路施設 1箇所 (マンホール破損)

## 5 農業土木施設被害状況 (計 611箇所)

(1) ため池	3箇所	(堤体漏水、水路壁崩落等)
(2) 頭首工	17箇所	(頭首工護岸崩落、頭首工固定堰崩落等)
(3) 水路	<u>471箇所</u>	(水路閉塞、法面崩落等)
(4) 道路	<u>120箇所</u>	(法面崩落、路肩崩落等)

## 6 林道施設被害状況 (計 81路線 197箇所)

(1) 平地区	5路線	14箇所	(路肩崩落、路肩洗掘等)
(2) 小名浜地区	2路線	10箇所	(路肩崩落、暗渠閉塞)
(3) 勿来地区	11路線	29箇所	(路肩崩落、路肩洗掘等)
(4) 常磐地区	4路線	28箇所	(路肩崩落、法面崩落等)
(5) 内郷地区	5路線	22箇所	(路肩崩落、路面洗掘等)
(6) 四倉地区	3路線	4箇所	(路肩崩落、路面洗掘、暗渠閉塞)
(7) 遠野地区	5路線	14箇所	(路肩崩落、路面洗掘等)
(8) 小川地区	8路線	23箇所	(路肩崩落、路面洗掘等)
(9) 好間地区	3路線	5箇所	(路肩崩落、法面崩落)
(10) 三和地区	23路線	31箇所	(路肩崩落、路面洗掘等)
(11) 田人地区	9路線	14箇所	(路肩崩落、路面洗掘等)
(12) 川前地区	1路線	1箇所	(路面洗掘)
(13) 久之浜・大久地区	2路線	2箇所	(路肩崩落、路面洗掘)

## 7 商工観光施設被害状況 (計 1箇所)

好間工業団地内法面	(土砂崩れ)
-----------	--------

## 8 水道施設被害状況 (計 12箇所)

- |           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| (1) 平地区   |     |               |
| 浄水施設      | 1箇所 | (浄化槽ブロー浸水)    |
| (2) 小名浜地区 |     |               |
| ポンプ場施設    | 1箇所 | (UPS水没)       |
| (3) 勿来地区  |     |               |
| 管路施設      | 1箇所 | (水管橋空気弁漏水)    |
| (4) 常磐地区  |     |               |
| 管路施設      | 1箇所 | (配水管流出)       |
| (5) 内郷地区  |     |               |
| 管路施設      | 2箇所 | (添架管流失)       |
| ポンプ場施設    | 1箇所 | (送水流量計水没)     |
| 配水池       | 1箇所 | (進入路土砂堆積)     |
| (6) 好間地区  |     |               |
| 管路施設      | 2箇所 | (添架管漏水、空気弁損傷) |
| 浄水施設      | 2箇所 | (法面崩落、土砂堆積)   |

## 9 文教施設被害状況 (計 11箇所)

- |         |          |  |
|---------|----------|--|
| (1) 中学校 | 2箇所      |  |
| 勿来第二中学校 | (校庭)     |  |
| 内郷第二中学校 | (体育館、校庭) |  |
| (2) 小学校 | 8箇所      |  |
| 平第二小学校  | (体育館)    |  |
| 平第四小学校  | (体育館)    |  |
| 植田小学校   | (敷地)     |  |
| 錦東小学校   | (倒木)     |  |
| 菊田小学校   | (校舎、体育館) |  |
| 綴小学校    | (体育館)    |  |
| 宮小学校    | (校舎、体育館) |  |
| 田人小学校   | (校庭)     |  |
| (3) 幼稚園 | 1箇所      |  |
| 宮幼稚園    | (園舎)     |  |

## 10 その他の公共施設被害状況 (計 19件)

(1) 市営住宅 (計 12団地：住宅47棟207戸/集会所3棟)

ア 常磐地区 1団地

住宅 1棟 8戸 (床下浸水、フェンス転倒)

イ 内郷地区 9団地

住宅 46棟 199戸 (床上浸水、床下浸水、浄化槽冠水、土砂堆積等)

集会所 3棟 (床上浸水、床下浸水)

ウ 勿来地区 1団地 (フェンス転倒)

エ 好間地区 1団地 (土砂堆積)

(2) 児童福祉施設 (計 2箇所)

内郷児童館 (床上浸水)

仁井田児童クラブ (床上浸水)

(3) その他 (計 5箇所)

いわき芸術文化交流館・駐輪場 (路盤崩落)

内郷駅交通広場・西側 (土砂堆積)

勿来駐車場・トイレ (土砂流入)

宮集会所 (床上浸水)

酒井高畔集会所 (床下浸水)

## ■ その他の被害

### 1 かけ崩れ被害状況

(計 111箇所)

(1) 平地区	6箇所	(法面崩落)
(2) 小名浜地区	4箇所	(民家裏人口斜面崩落)
(3) 勿来地区	26箇所	(土砂崩れ)
(4) 常磐地区	11箇所	(法面崩壊)
(5) 内郷地区	28箇所	(法面崩壊、土砂崩れ等)
(6) 遠野地区	8箇所	(斜面崩落、裏山崩落等)
(7) 小川地区	1箇所	(法面崩落)
(8) 好間地区	19箇所	(法面崩落、地山崩落等)
(9) 三和地区	4箇所	(法面崩落等)
(10) 田人地区	4箇所	(法面崩落)

### 2 農地被害状況 (計 218箇所)

### 3 農林業施設被害状況 (計 27件)

(1) パイプハウス	8件
(2) 電気柵	8件
(3) 種苗生産施設	2件
(4) その他	9件

(ヒートポンプ、バイオマスボイラー、パワーダクト、養液供給装置、細霧冷房  
パイプレール、ミニトマト選果機、種子等冷蔵保管庫、フレコン計量器)

#### 4 農作物被害状況 (計 15件)

(1) 水稻	被害面積	164.92ha
(2) トマト (水耕)	被害面積	0.50ha
(3) トマト (土耕)	被害面積	0.63ha
(4) ミニトマト	被害面積	1.00ha
(5) ネギ	被害面積	3.04ha
(6) きゅうり	被害面積	0.17ha
(7) オクラ	被害面積	0.06ha
(8) かぼちゃ	被害面積	0.20ha
(9) みょうが	被害面積	0.01ha
(10) イチジク (果実)	被害面積	0.05ha
(11) イチジク (樹木)	被害面積	0.10ha
(12) やまのいも	被害面積	0.01ha
(13) 里芋	被害面積	0.01ha
(14) カスミソウ	被害面積	0.60ha
(15) ライスフラワー	被害面積	0.04ha

#### 5 水産業施設被害状況 (計 1件)

漁船 1隻 (アンカーチェーンの切断)

#### 6 商工観光施設被害状況

140事業所

#### 7 その他の施設等被害状況 (計 46件)

(1) 医療機関	26件
(2) 社会福祉施設	18件
(3) 教育施設	1件
(4) 文化財	1件