

【令和元年10月12日発生災害（東日本台風等）】

(被害状況は現時点で把握できている範囲のもの)

災害報告書

中間
確定

令和4年2月28日 17時00分 現在

(被害の状況)

被害区分	被害項目	被害数
人的被害	死者	14 人
	直接死	8 人
	関連死	6 人
	行方不明者	0 人
	負傷者	0 人
	軽傷	31 人
住家被害	全壊	103 棟
		121 世帯
		174 人
	大規模半壊	759 棟
		899 世帯
		1,374 人
	半壊	3,001 棟
		3,945 世帯
		6,007 人
	一部損壊(準半壊)	123 棟
		270 世帯
		336 人
	一部損壊(10%未満)	1,123 棟
		1,476 世帯
		1,896 人
り災棟数合計	5,109 棟	
り災世帯数合計	6,711 世帯	
り災者数合計	9,787 人	
床上浸水	4,034 棟	
床下浸水	951 棟	
非住家被害	全壊	122 棟
	大規模半壊	536 棟
	半壊	1,869 棟
	一部損壊(準半壊)	168 棟
	一部損壊(10%未満)	834 棟
公共施設被害	道路・橋りょう	797 箇所
	河川	197 箇所
	公園施設	11 箇所
	下水道施設	33 箇所
	農業土木施設	725 箇所
	林道施設等	381 箇所
	林業関係施設	1 箇所
	商工観光施設	4 箇所
	水道施設	6 箇所
	文教施設	16 箇所
	その他(市営住宅等)	128 箇所
		箇所

被害区分	被害項目	被害額
公共施設被害 【詳細調査中】	道路・橋りょう	3,296,490 千円
	河川	1,121,285 千円
	公園施設	72,600 千円
	下水道施設	883,424 千円
	農業土木施設	3,714,271 千円
	林道施設等	660,750 千円
	林業関係施設	19,000 千円
	商工観光施設	21,690 千円
	水道施設	1,936,166 千円
	文教施設	96,522 千円
	その他(市営住宅等)	2,944,656 千円
	小計	14,766,854 千円
その他の被害 【詳細調査中】	がけ崩れ被害	1,737,500 千円
	農地被害	1,202,012 千円
	農林業施設被害	84,342 千円
	農作物被害	379,606 千円
	商工観光施設被害	3,551,924 千円
	水産業施設被害	1,752 千円
	その他(児童福祉施設等)	1,685,921 千円
		千円
小計	8,643,057 千円	
被害総額	23,409,911 千円	

消防員出動状況

消防団員出動延人員	3,709 人
消防職員出動延人員	1,303 人

備	考
○ 台風19号による人的被害	死者：直接死(溺死) 8名(男性3名、女性5名) 災害関連死 6名(男性2名、女性4名)
※ 上記のほか、	多発性外傷 1名(女性1名)
○ 主な被害額	上記のうち項目が分かれているものについてまとめると ・ 土木施設関連 6,016,025千円 ・ 農林水産業関連 6,208,343千円
○ 減額の主な理由	その他被害(商工観光施設被害)の減 20,048,730千円⇒3,551,924千円

(令和4年2月28日)

【東日本台風等の被害状況】

■ 住家被害

1	全壊	1 0 3 棟	1 2 1 世帯	1 7 4 人
2	大規模半壊	7 5 9 棟	8 9 9 世帯	1, 3 7 4 人
3	半壊	3, 0 0 1 棟	3, 9 4 5 世帯	6, 0 0 7 人
4	一部損壊 (準半壊)	1 2 3 棟	2 7 0 世帯	3 3 6 人
5	一部損壊 (10%未満)	1, 1 2 3 棟	1, 4 7 6 世帯	1, 8 9 6 人
	合計	5, 1 0 9 棟	6, 7 1 1 世帯	9, 7 8 7 人

■ 非住家被害

1	全壊	1 2 2 棟
2	大規模半壊	5 3 6 棟
3	半壊	1, 8 6 9 棟
4	一部損壊 (準半壊)	1 6 8 棟
5	一部損壊 (10%未満)	8 3 4 棟
	合計	3, 5 2 9 棟

■ 被害棟数

1	全壊	2 2 5 棟
2	大規模半壊	1, 2 9 5 棟
3	半壊	4, 8 7 0 棟
4	一部損壊 (準半壊)	2 9 1 棟
5	一部損壊 (10%未満)	1, 9 5 7 棟
	合計	8, 6 3 8 棟

■ 浸水の程度

1	床上浸水	4, 0 3 4 棟	5, 2 9 8 世帯	7, 9 7 9 人
2	床下浸水	9 5 1 棟	1, 3 0 6 世帯	1, 6 9 9 人

■ 公共施設被害

1 道路・橋りょう被害状況（計 425路線 797箇所）

(1) 平地区	55路線（56箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(2) 小名浜地区	21路線（29箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(3) 勿来地区	47路線（74箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(4) 常磐地区	29路線（46箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(5) 内郷地区	30路線（36箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(6) 四倉地区	11路線（13箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(7) 遠野地区	38路線（63箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(8) 小川地区	27路線（48箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(9) 好間地区	31路線（44箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(10) 三和地区	49路線（137箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(11) 田人地区	45路線（185箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(12) 川前地区	25路線（46箇所）	路肩崩落、法面崩落等
(13) 久之浜・大久地区	17路線（20箇所）	路肩崩落、法面崩落等

2 河川被害状況（計 63河川・20水路 197箇所）

(1) 平地区	6河川・3水路（19箇所）	護岸崩落・洗掘等
(2) 小名浜地区	5河川（5箇所）	護岸崩落・洗掘等
(3) 勿来地区	3河川（4箇所）	護岸崩落・洗掘等
(4) 常磐地区	1水路（1箇所）	護岸崩落・洗掘等
(5) 内郷地区	1河川・2水路（3箇所）	護岸崩落・洗掘等
(6) 四倉地区	2河川（2箇所）	護岸崩落・洗掘等
(7) 遠野地区	4河川（6箇所）	護岸崩落・洗掘等
(8) 小川地区	2河川（5箇所）	護岸崩落・洗掘等
(9) 好間地区	1河川・14水路（17箇所）	護岸崩落・洗掘等
(10) 三和地区	14河川（63箇所）	護岸崩落・洗掘等
(11) 田人地区	18河川（52箇所）	護岸崩落・洗掘等
(12) 川前地区	3河川（16箇所）	護岸崩落・洗掘等

(13) 久之浜・大久地区 4河川 (4箇所)

護岸崩落・洗掘等

3 公園施設被害状況 (計 11箇所)

- (1) 平地区 (5箇所)
 - 下平窪第一公園 (フェンス倒壊)
 - 下平窪第二公園 (フェンス倒壊)
 - 中平窪第一公園 (フェンス倒壊)
 - 松ヶ岡公園 (斜面擁壁倒壊)
 - 久世原西公園 (広場法面崩落、フェンス倒壊)
- (2) 小名浜地区 (2箇所)
 - 三崎公園 (斜面崩落)
 - 富ヶ浦公園 (斜面崩落)
- (3) 内郷地区 (1箇所)
 - 宮公園 (倒木)
- (4) 常磐地区 (2箇所)
 - 21世紀の森公園 (法面崩落) / 御幸山公園 (フェンス基礎部洗掘)
- (5) 遠野地区 (1箇所)
 - 滝川原児童遊園 (園路灯)

4 下水道施設被害状況 (計 33箇所)

- (1) 平地区
 - 処理場施設 1箇所、ポンプ場施設 4箇所、管路施設 3箇所
- (2) 小名浜地区
 - ポンプ場施設 7箇所、管路施設 1箇所
- (3) 勿来地区
 - ポンプ場施設 2箇所、管路施設 1箇所
- (4) 内郷地区
 - ポンプ場施設 3箇所、管路施設 2箇所
- (5) 四倉地区
 - ポンプ場施設 1箇所
- (6) 遠野地区
 - 農業集落排水処理施設 2箇所
- (7) 小川地区
 - 農業集落排水処理施設 2箇所
- (8) 三和地区
 - 農業集落排水処理施設 4箇所

5 農業土木施設被害状況（計 725箇所）

- (1) ため池（22箇所） 法面からの漏水、土砂流入、取水口崩壊
- (2) 頭首工（72箇所） 頭首工わき護岸崩落、頭首工破損
- (3) 水路（426箇所） 崩落土による水路閉塞、用水路の崩壊 等
- (4) 道路（195箇所） 水田土砂流入、法面崩落 等
- (5) 橋りょう（5箇所） 農道橋（木造）流失
- (6) 揚水機（5箇所） 冠水によるポンプ施設損傷

6 林道施設被害状況（計 112路線 381箇所）

- (1) 平地区 3路線（10箇所）
- (2) 小名浜地区 1路線（1箇所）
- (3) 勿来地区 3路線（8箇所）
- (4) 常磐地区 2路線（6箇所）
- (5) 内郷地区 6路線（23箇所）
- (6) 四倉地区 2路線（5箇所）
- (7) 遠野地区 8路線（20箇所）
- (8) 小川地区 10路線（21箇所）
- (9) 好間地区 1路線（1箇所）
- (10) 三和地区 42路線（191箇所）
- (11) 田人地区 23路線（80箇所）
- (12) 川前地区 9路線（13箇所）
- (13) 久之浜・大久 2路線（2箇所）

7 林業関係施設被害状況（計 1箇所）

田人おふくろの宿体育館 土砂流入

8 商工観光施設被害状況（計 4箇所）

いわき市共同職業訓練センター 床上浸水
石炭・化石館「ほるる」 1階及び模擬坑道（一部浸水）
夏井川溪谷キャンプ場（土砂の流入等）
背戸峨廊（登山道崖崩れ、落石及び倒木等）

9 水道施設等被害状況（計 6箇所）

- (1) 浄水関連施設
 - ア 平浄水場 浸水
 - イ 下平窪取水場 浸水
 - ウ 法田ポンプ場 浸水

(2) 配水関連施設

- ア 平窪第2ポンプ場 浸水
- イ 配水管 弥宜内橋の落橋による添架管の破損
- ウ 草木台ポンプ場 法面崩落

10 文教施設被害状況（計 16箇所）

(1) 中学校

小川中学校（校庭、プール、テニスコート等）

(2) 小学校

- 平第二小学校（校庭）
- 平第四小学校（プール設備）
- 好間第一小学校（校庭）
- 好間第二小学校（校庭）

(3) 幼稚園

- すずかけ幼稚園（雨漏り）
- 江名幼稚園（雨漏り）
- 錦幼稚園（室外物置両側ガラス破損）
- 四倉第一幼稚園（雨漏り）

(4) 公民館

- 平窪公民館（床上浸水）
- 小名浜公民館（床上浸水・電気室浸水）

(5) その他

- 文化財収蔵施設（旧沢渡小学校新田分校）敷地土砂流出及び一部床上浸水、校門崩落
- 小名浜市民会館（床上浸水）
- 常磐市民会館（床下浸水）
- 白水阿弥陀堂境域給水ポンプ破損等
- 小川市民運動場（法面及び側溝崩壊）

11 その他の公共施設被害状況（計 128箇所）

(1) 庁舎等（計 2箇所）

- 小川支所 床上浸水
- 本庁西分庁舎 床上浸水

(2) 市営住宅（計 15箇所）

【12団地：市営住宅119棟471戸／集会所3棟】

- 市営住宅北目団地 1棟6戸 床下浸水
- 市営住宅南白土団地 25棟114戸 床上・床下浸水

市営住宅下平窪C団地	13棟 40戸	床上浸水
市営住宅平窪団地	1棟 10戸	床上浸水
市営住宅平窪団地集会所	1棟	床上浸水
市営住宅幕ノ内団地	22棟 85戸	床上浸水
市営住宅幕ノ内団地集会所	1棟	床上浸水
市営住宅鯨岡団地	8棟 23戸	床上浸水
市営住宅向後川原団地	4棟 20戸	床上・床下浸水
市営住宅赤井団地	2棟 8戸	床下浸水
市営住宅御台境町前田団地	4棟 24戸	床上浸水
市営住宅三島団地	5棟 5戸	床上浸水
市営住宅叶田団地	21棟 110戸	床上浸水
市営住宅叶田団地集会所	1棟	床上浸水
市営住宅大堰団地	13棟 26戸	床下浸水
(3) 消防施設等 (9 4 件)		
消防団車両等被害	2 3 台	
消防団施設等被害	1 6 施設	
消防本部車両被害	8 台	
消防本部携帯無線機被害	5 台	
防火水槽	4 2 基	
(4) 児童福祉施設 (計 1 1 箇所)		
平四小第1・第2児童クラブ (床上浸水)		
玉露保育所 (外倉庫扉の破損)		
鹿島保育所 (雨漏り)		
小名浜児童センター (雨漏り)		
小川保育所 (川の氾濫による泥によるフェンスのゆがみ)		
桶売保育所 (駐車場の土手一部の崩落)		
こども元気センター (エレベーター浸水)		
内郷児童館・馬場児童遊園 (敷地内浸水)		
四倉やまかぜ児童クラブ (雨漏り)		
ピーターパンチャイルドクラブ (床上浸水)		
(5) その他 (計 6 箇所)		
J R磐越東線赤井駅前公衆トイレ (水没)		
中好間集会所 (床上浸水)		
南白土墓園 (法面崩落)		
いわき駅南口駅前広場 (エスカレーターが雨水浸水により駆動部分損傷)		
泉駅自由通路 (電気系統異常)		
フラワーセンター (園路法面崩壊)		

■ その他の被害

1 かけ崩れ被害状況（計 243箇所）

- | | |
|--------------------|------|
| (1) 平地区（13箇所） | 土砂崩落 |
| (2) 小名浜地区（32箇所） | 土砂崩落 |
| (3) 勿来地区（14箇所） | 土砂崩落 |
| (4) 常磐地区（63箇所） | 土砂崩落 |
| (5) 内郷地区（32箇所） | 土砂崩落 |
| (6) 四倉地区（1箇所） | 土砂崩落 |
| (7) 遠野地区（5箇所） | 土砂崩落 |
| (8) 小川地区（1箇所） | 土砂崩落 |
| (9) 好間地区（15箇所） | 土砂崩落 |
| (10) 三和地区（31箇所） | 土砂崩落 |
| (11) 田人地区（13箇所） | 土砂崩落 |
| (12) 川前地区（12箇所） | 土砂崩落 |
| (13) 久之浜・大久地区（4箇所） | 土砂崩落 |
| (14) 林地等（7箇所） | 土砂崩落 |

2 農地被害（計 394箇所）

- | | |
|-------|-------|
| (1) 田 | 361箇所 |
| (2) 畑 | 33箇所 |

3 農林業関係施設被害状況

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 梨共選施設光センサー設備 | 一式 |
| (2) 鉄骨ハウス | 13件 |
| (3) パイプハウス | 8件 |
| (4) 果樹棚 | 4件 |
| (5) 運搬設備 | 一式 |
| (6) 電気柵 | 92件 |
- このほか、作業道、造林用苗木、林産物 等

4 農作物被害状況（計 23種）

- | | |
|----------|----------------|
| (1) 水稻 | 被害面積 267.80 ha |
| (2) いちご | 被害面積 0.72 ha |
| (3) ねぎ | 被害面積 11.50 ha |
| (4) トマト | 被害面積 4.07 ha |
| (5) 葉ねぎ | 被害面積 0.44 ha |
| (6) きゅうり | 被害面積 0.32 ha |

(7) ハクサイ	被害面積 10.20 ha
(8) ブロッコリー	被害面積 1.00 ha
(9) 大豆	被害面積 8.00 ha
(10) 日本なし	被害面積 0.20 ha
(11) 花き苗類	被害面積 0.56 ha
(12) 鉢物（シクラメン）	被害面積 0.27 ha
(13) トルコギキョウ	被害面積 0.40 ha
(14) キウイフルーツ	被害面積 0.60 ha
(15) 牧草	被害面積 2.50 ha
(16) 稲WC S	被害面積 0.10 ha
(17) 日本なし（新高）（成木）	被害面積 0.05 ha
(18) 日本なし（幸水）（成木）	被害面積 0.75 ha
(19) 日本なし（豊水）（成木）	被害面積 0.80 ha
(20) イチジク（成木）	被害面積 0.05 ha
(21) キウイフルーツ（成木）	被害面積 0.60 ha
(22) キウイフルーツ（未成木）	被害面積 0.20 ha
(23) オリーブ（成木）	被害面積 0.20 ha

5 商工観光施設被害

3 2 2 事業所

6 文教施設・水産業施設被害状況（計 1 件）

小型漁船 1 隻（船外機破損）

7 その他（ 8 4 件）

児童福祉施設	1 7 件
障がい児者関係施設等	2 0 件
高齢者関係施設等	2 7 件
医療機関等	1 3 件
集会施設	5 件
学校給食検査施設	1 件
水産業関連設備	1 台（ウイング車（保冷車））