

公共施設損傷等通報対応状況一覧表

【令和8年2月末時点】

○ 令和8年2月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|---------|------------------------|---------|---------------|
| 1 | 2026/2/4/ | 道路 | 常磐上湯長谷町 | 動物の死骸 | 対応済 | 常磐支所経済土木課 |
| 2 | 2026/2/9/ | 道路 | 常磐湯本町 | 水路に柵がなく危険 | 確認・検討中 | 常磐支所経済土木課 |
| 3 | 2026/2/12/ | 公園 | 平倉前 | 遊具の腐食 | 確認・検討中 | 公園緑地課 |
| 4 | 2026/2/14/ | 道路 | 平南町 | 排水路のマス蓋の損傷、段差が大きくなっている | 対応中 | 維持保全課 |
| 5 | 2026/2/14/ | 道路 | 平南町 | 電柱の根元が陥没している | 管理者に連絡済 | 【管理者】東北電力 |
| 6 | 2026/2/17/ | 道路 | 平南白土 | 道路の穴 | 対応済 | 維持保全課 |
| 7 | 2026/2/20/ | 公園 | 平大町 | 緑道公園の窪み | 対応済 | 公園緑地課 |
| 8 | 2026/2/23/ | 道路 | 平十五町目 | 歩道橋のタイルの破損 | 管理者に連絡済 | 【管理者】いわき建設事務所 |
| 9 | 2026/2/23/ | 道路 | 鹿島町船戸 | 側溝付近の地盤沈下 | 管理者に連絡済 | 【管理者】いわき建設事務所 |
| 10 | 2026/2/26/ | 道路 | 平田町 | 案内地図の劣化 | 管理者に連絡済 | 【管理者】いわき建設事務所 |
| 11 | 2026/2/27/ | 道路 | 平田町 | 案内地図が落下している | 管理者に連絡済 | 【管理者】いわき建設事務所 |

○ 令和8年1月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|--------|-------------------|---------|---------------|
| 1 | 2026/1/3/ | 公園 | 平上高久 | 遊具の破損 | 管理者に連絡済 | 【管理者】いわき建設事務所 |
| 2 | 2026/1/3/ | 公園 | 常磐水野谷町 | 多目的トイレの鍵 | 確認・検討中 | 公園緑地課 |
| 3 | 2026/1/6/ | 道路 | 小名浜大原 | 道路の亀裂や段差 | 対応予定有 | 小名浜支所経済土木課 |
| 4 | 2026/1/7/ | 道路 | 平作町 | ソフトコーンが折れている | 対応済 | 維持保全課 |
| 5 | 2026/1/7/ | 道路 | 錦町竹ノ花 | 道路標識が半年以上放置されている | 対応中 | 勿来区画整理事務所 |
| 6 | 2026/1/9/ | 道路 | 平北白土 | 道路の水溜まりが酷い | 対応予定有 | 維持保全課 |
| 7 | 2026/1/10/ | 道路 | 内郷綴町 | 地盤が下がってきている | 確認・検討中 | 維持保全課 |
| 8 | 2026/1/14/ | 道路 | 植田町 | 側溝の蓋が上げっぱなしになっている | 対応済 | 勿来支所経済土木課 |
| 9 | 2026/1/20/ | 道路 | 鹿島町久保 | 側溝の蓋ががたついている | 対応中 | 小名浜支所経済土木課 |
| 10 | 2026/1/21/ | 道路 | 三沢町 | カーブミラーのくすみ、ヒビ | 対象外 | 勿来支所経済土木課 |
| 11 | 2026/1/21/ | 道路 | 小名浜大原 | 範囲内の調査、対応 | 対応予定有 | 小名浜支所経済土木課 |
| 12 | 2026/1/23/ | 道路 | 常磐西郷町 | 道路の穴 | 対応中 | 常磐支所経済土木課 |
| 13 | 2026/1/27/ | 道路 | 常磐白鳥町 | 枝の撤去 | 管理者に連絡済 | 【管理者】いわき建設事務所 |

○ 令和7年12月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------|------|-------|-------------|---------|--------------------|
| 1 | 2025/12/7/ | 道路 | 錦町原田 | 倒木 | 対応済 | 勿来支所経済土木課 |
| 2 | 2025/12/8/ | 道路 | 郷ヶ丘 | 側溝の蓋のずれ | 管理者に連絡済 | 【管理者】やまぎわこどもクリニック |
| 3 | 2025/12/9/ | 道路 | 小名浜大原 | 雑草の車道へのはみ出し | 管理者に連絡済 | 【管理者】磐城国道事務所平維持出張所 |
| 4 | 2025/12/23/ | 道路 | 錦町落合 | 路面の穴 | 管理者に連絡済 | (管理者) 勿来土木事務所 |
| 5 | 2025/12/31/ | 道路 | 平二町目 | 歩道が剥離 | 対応済 | 維持保全課 |

○ 令和7年11月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------|------|--------|-----------------|--------|------------|
| 2 | 2025/11/6/ | 道路 | 小名浜中原 | 市道の轍が酷い | 対応予定有 | 小名浜支所経済土木課 |
| 3 | 2025/11/6/ | 道路 | 小名浜芳浜 | 歩道の亀裂 | 対応予定有 | 小名浜支所経済土木課 |
| 4 | 2025/11/6/ | 道路 | 小名浜芳浜 | 道路脇の排水設備が詰まっている | 確認・検討中 | 小名浜支所経済土木課 |
| 6 | 2025/11/10/ | 河川 | 内郷御台境町 | 枯れ草が歩道を塞いでいる | 対応済 | 維持保全課 |
| 7 | 2025/11/11/ | 道路 | 山田町 | 道路のうねり、ひび割れ | 対応予定有 | 勿来支所経済土木課 |
| 10 | 2025/11/24/ | 公園 | 錦町江栗 | 枝の剪定 | 対応済 | 勿来支所経済土木課 |
| 11 | 2025/11/26/ | 道路 | 山田町 | 道路損傷 | 対応予定有 | 勿来支所経済土木課 |
| 12 | 2025/11/29/ | 道路 | 小名浜大原 | ミラーが汚くて見えづらい | 対応中 | 小名浜支所経済土木課 |

○ 令和7年10月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------|------|---------|------------------|--------|-----------|
| 1 | 2025/10/6/ | 道路 | 平豊間 | 道路の陥没 | 経過観察 | 維持保全課 |
| 2 | 2025/10/7/ | その他 | 久之浜町 | 電柱に大きな枝がぶら下がっている | 確認・検討中 | |
| 9 | 2025/10/15/ | その他 | 常磐上湯長谷町 | 水路にゴミや草木が生い茂っている | 対応予定有 | 常磐支所経済土木課 |
| 12 | 2025/10/16/ | 道路 | 平三倉 | 歩道に穴が空いている | 確認・検討中 | 維持保全課 |
| 14 | 2025/10/23/ | 道路 | 平字三倉 | 道路の穴 | 対応中 | 維持保全課 |

○ 令和7年9月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|--------|----------------------|--------|-----------|
| 3 | 2025/9/9/ | 道路 | 平北白土 | 排水が悪く、水溜りができている | 確認・検討中 | 維持保全課 |
| 4 | 2025/9/9/ | 道路 | 平北白土 | 側道がうねったり、亀裂が入ったりしている | 確認・検討中 | 維持保全課 |
| 10 | 2025/9/19/ | 道路 | 常磐藤原町 | 木が道路の方に倒れている | 確認・検討中 | 常磐支所経済土木課 |
| 12 | 2025/9/24/ | 河川 | 内郷御台境町 | 雑草が歩道まで生い茂っている | 確認・検討中 | 維持保全課 |

○ 令和7年8月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|--------|---------------|-------|-----------|
| 2 | 2025/8/2/ | 道路 | 四倉町 | 道路に穴 | 対応予定有 | 四倉支所経済土木課 |
| 7 | 2025/8/13/ | 道路 | 平下荒川 | 歩道と側溝の隆起ズレ | 経過観察 | 維持保全課 |
| 8 | 2025/8/13/ | 道路 | 平下荒川 | 道路のワダチ掘れ | 経過観察 | 維持保全課 |
| 16 | 2025/8/25/ | 道路 | 常磐水野谷町 | 雑草が車道にはみ出している | 対応予定有 | 常磐支所経済土木課 |

○ 令和7年7月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|--------|---------------|-------|-----------|
| 4 | 2025/7/8/ | 道路 | 常磐水野谷町 | 雑草や街路樹の管理 | 対応予定有 | 常磐支所経済土木課 |
| 5 | 2025/7/9/ | 公園 | 植田町 | バスケのゴールネットがない | 対応予定有 | 公園緑地課 |
| 7 | 2025/7/12/ | 公園 | 植田町 | バスケのゴールネットがない | 対応予定有 | 公園緑地課 |
| 10 | 2025/7/17/ | 道路 | 常磐藤原町 | 倒木の撤去 | 経過観察 | 常磐支所経済土木課 |

○ 令和7年6月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|--------|-------------|--------|-----------|
| 1 | 2025/6/3/ | その他 | 中央台鹿島 | 木の伐採 | 経過観察 | 学校支援課 |
| 5 | 2025/6/8/ | 道路 | 常磐水野谷町 | 雑草の車道へのはみ出し | 対応予定有 | 常磐支所経済土木課 |
| 6 | 2025/6/8/ | 道路 | 平上荒川 | 雑草の車道へのはみ出し | 経過観察 | 維持保全課 |
| 11 | 2025/6/16/ | 道路 | 平一町目 | 地盤沈下 | 経過観察 | 維持保全課 |
| 17 | 2025/6/22/ | 道路 | 内郷御厩町 | グレーチングの修繕 | 経過観察 | 維持保全課 |
| 18 | 2025/6/22/ | 公園 | 石森 | 樹木の伐採、草刈り | 確認・検討中 | 公園緑地課 |
| 19 | 2025/6/22/ | 公園 | 石森 | 樹木の伐採、草刈り | 確認・検討中 | 公園緑地課 |
| 23 | 2025/6/29/ | その他 | 薄磯 | 水が出ない | 対応予定有 | 観光振興課 |

○ 令和7年5月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|--------|-----------|--------|-----------|
| 5 | 2025/5/12/ | 公園 | 平小太郎町 | 陥没 | 対応中 | 公園緑地課 |
| 6 | 2025/5/16/ | 公園 | 平三崎 | 園内橋の修繕 | 対応予定有 | 公園緑地課 |
| 8 | 2025/5/17/ | 公園 | 勿来町九面 | 園内すべり台の修繕 | 対応予定有 | 公園緑地課 |
| 9 | 2025/5/18/ | 道路 | 内郷御台境町 | ガードパイプの破損 | 経過観察 | 維持保全課 |
| 11 | 2025/5/19/ | 道路 | 常磐湯本町 | 路面の穴 | 経過観察 | 常磐支所経済土木課 |
| 13 | 2025/5/23/ | 道路 | 常磐藤原町 | 倒木の撤去 | 確認・検討中 | 常磐支所経済土木課 |

○ 令和7年4月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|-------|-----------|--------|-----------|
| 2 | 2025/4/6/ | 道路 | 平北白土 | 側溝の修繕 | 確認・検討中 | 維持保全課 |
| 16 | 2025/4/26/ | 道路 | 常磐西郷町 | ガードレールの修繕 | 確認・検討中 | 常磐支所経済土木課 |

○ 令和7年3月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|---------|--------|--------|-----------|
| 2 | 2025/3/12/ | 道路 | 赤井比良 | 路面の段差 | 経過観察 | 道路管理課 |
| 8 | 2025/3/28/ | 道路 | 常磐下湯長谷町 | 側溝蓋の修繕 | 確認・検討中 | 常磐支所経済土木課 |

○ 令和7年2月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------|------|---------|-------------------------------|--------|------------|
| 2 | 2025/2/2/ | 道路 | 平中平窪 | 側溝の汚水の滞留 | 確認・検討中 | 道路管理課 |
| 4 | 2025/2/4/ | 道路 | 常磐上湯長谷町 | 道路の亀裂 | 経過観察 | 常磐支所経済土木課 |
| 6 | 2025/2/16/ | 道路 | 小名浜大原 | マンホールの修繕 U字溝の蓋の破損 道路の陥没 | 対応予定有 | 小名浜支所経済土木課 |
| 7 | 2025/2/16/ | 道路 | 小名浜大原 | マンホールの修繕 U字溝の蓋の破損 | 対応予定有 | 小名浜支所経済土木課 |

○ 令和6年11月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------|------|-------|---------------|-------|-----------|
| 2 | 2024/11/25/ | 道路 | 常磐藤原町 | U字溝・アスファルトの破損 | 対応予定有 | 常磐支所経済土木課 |

○ 令和6年10月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|----------------------|------|-------|---------------|------|------------|
| 7 | 2024/10/24/ 10:00 | 道路 | 小名浜大原 | 白線・点字ブロック等の修繕 | 経過観察 | 小名浜支所経済土木課 |

○ 令和6年8月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------------------|------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 2024/8/2/ 8:50:53 | その他 | 内郷高坂町 | 信号機が見えにくい | 確認・検討中 | 施設マネジメント課 |
| 3 | 2024/8/16/ 16:33:28 | 道路 | 久之浜町久之浜 | 排水溝の土の除去 | 確認・検討中 | 四倉支所経済土木課 |

○ 令和6年7月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| 1 | 2024/07/02/ 08:19:50 | その他 | 中央台飯野 | 木の伐採 | 対応予定有 | 公園緑地課 |

○ 令和6年6月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|------|---------------|--------|-------|
| 5 | 2024/06/25/ 15:31:57 | 河川 | 平下神谷 | 土砂・草により水が流れない | 確認・検討中 | 農林土木課 |

○ 令和6年5月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------------------|------|---------|--------|--------|------------|
| 7 | 2024/5/13/ 12:13:36 | 道路 | 常磐下湯長谷町 | 側溝の排水 | 経過観察 | 常磐支所経済土木課 |
| 8 | 2024/5/17/ 11:55:08 | 道路 | 泉玉露1丁目 | 隧道の水漏れ | 経過観察 | 小名浜支所経済土木課 |
| 9 | 2024/5/17/ 12:33:34 | 道路 | 平中平窪 | 側溝の破損 | 確認・検討中 | 道路管理課 |

○ 令和6年4月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------------------|------|---------|-----------|------|-----------|
| 4 | 2024/4/12/ 14:54:39 | 道路 | 内郷高坂町 | 歩道ブロックの破損 | 経過観察 | 道路管理課 |
| 11 | 2024/4/24/ 12:39:01 | 道路 | 常磐下湯長谷町 | 側溝の排水 | 経過観察 | 常磐支所経済土木課 |

○ 令和6年3月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|--------|-----------|--------|-------|
| 3 | 2024/03/09/ 17:45:51 | 道路 | 内郷御台境町 | 標識等の表示の改善 | 確認・検討中 | 道路管理課 |

○ 令和6年2月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|-------|---------|------|-------|
| 1 | 2024/02/03/ 18:36:03 | 道路 | 三和町合戸 | 路面からの湧水 | 経過観察 | 道路管理課 |

○ 令和6年1月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|------------------------|------|------|-------------|------|-------|
| 5 | 2024/1/17/ 12:43:52 | 道路 | 平下神谷 | 道路にヒビが入っている | 経過観察 | 道路管理課 |

○ 令和5年10月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|-------|----------------|------|-------|
| 11 | 2023/10/18/ 10:48:45 | 道路 | 三和町合戸 | 路面からの湧水 | 経過観察 | 道路管理課 |
| 13 | 2023/10/20/ 14:49:26 | 道路 | 内郷宮町 | 道路の陥没及び橋の欄干の腐敗 | 経過観察 | 道路管理課 |

○ 令和5年3月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|----------|---------------------|--------|---------------|
| 7 | 2023/03/10/9 :57:10 | 公園 | 平四ツ波石森 | 破損状況がひどい施設等が放置されている | 確認・検討中 | 林務課 |
| 9 | 2023/03/14/0 7:22:57 | 道路 | 勿来町関田寺下 | 道路のへこみ、隆起 | 経過観察 | 勿来支所経済 土木課 |
| 10 | 2023/3/19/8: 52:32 | 道路 | 山田町戸ノ内 | アスファルトの崩落 | 経過観察 | 勿来支所経済 土木課 |
| 11 | 2023/03/19/0 9:41:01 | 道路 | 勿来町四沢江ノ上 | 側溝蓋の老朽化 | 経過観察 | 勿来支所経済 土木課 |
| 15 | 2023/03/19/1 0:05:14 | 道路 | 勿来町四沢天ヶ作 | グレーチングがすべる | 経過観察 | 勿来支所経済 土木課 |
| 19 | 2023/03/19/1 1:25:45 | 道路 | 勿来町四沢古身 | 側溝蓋の老朽化 | 経過観察 | 勿来支所経済 土木課 |

○ 令和5年2月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|---------|---------|------|---------------|
| 3 | 2023/02/17/0 8:10:14 | 道路 | 勿来町四沢清水 | 道路の水たまり | 経過観察 | 勿来支所経済 土木課 |

○ 令和4年11月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|----------|--------------------|---------|------|-------|
| 2 | 2022/11/17/1 9:31:24 | 公園 | 小名浜下神白大作 (三崎公園) | 猪の掘り起こし | 経過観察 | 公園緑地課 |
| 4 | 2022/11/29/1 2:43:59 | 公園 道路 | 平紺屋町 | 歩道の損傷 | 経過観察 | 道路管理課 |

○ 令和4年8月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|----------|----------|------|-------|
| 1 | 2022/08/04/2 2:16:15 | 道路 | 内郷高坂町八反田 | 側溝脇道路の段差 | 経過観察 | 道路管理課 |

○ 令和4年6月受付分

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-------------------------|------|----------|-----------|-------|---------------|
| 8 | 2022/06/21/1 4:13:46 | 道路 | 久之浜町西2丁目 | 道路の看板について | 対応予定有 | 四倉支所経済 土木課 |

○ 令和4年1月以前の受付分で「確認・検討中」「対応予定有」「対応中」であったもの

| No. | 通報日時 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 担当課等 |
|-----|-----------------------|------|------|-------------|------|-------|
| 2 | 2021/10/4 17:54:12 | その他 | 平愛谷町 | ガードが錆び朽ちている | 経過観察 | 道路管理課 |

《対応状況について》

「確認・検討中」：状況の確認または対応方針の検討をしています。

「対応予定有」：補修等の予定があります。

「対応中」：補修等に着手しています。

「対応済」：補修等が完了しています。

「経過観察」：早急な補修等が必要な状況ではないと判断し、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：市が管理していない施設のため、当該管理者に連絡しました。

「損傷等確認できず」：通報場所において損傷等が確認できませんでした。

「対象外」：民間施設の損傷や公共施設の新設等、通報内容が本事業の対象外のものです。