

工事名: 職員住宅解体工事

No.	質問事項	回答
1	P11のRC浄化槽解体(P30代価表0018)の数量が40.7m ³ となっているのですが、適正な数値なのでしょうか。	RC浄化槽の解体数量については、躯体部分の体積を積算しています。